



硬件报告

客户详细信息	客户名称：smartmobile	客户所在地：Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商：Blancco	擦除技师：cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 14 Pro 5G 128GB Deep Purple
营销名称：	iPhone 14 Pro
颜色：	Deep Purple
RAM：	6GB
序号：	YW654YNJJW
名称：	iPhone 14 Pro 5G 128GB Deep Purple
IMEI：	354569163206655
IMEI2：	354569163240811
Wi-Fi MAC 地址：	5c:3e:1b:e7:95:8c
内部机型：	MQ0G3
A型号编码：	A2890
固件版本：	18.3
区域：	TA/A
UUID：	00008120000815EE01DB401E
ECID：	000815EE01DB401E
EID：	89049032007108882600135316905706
查找我的iPhone：	未知 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:354569163206655, 128GB

电池信息

序号：	F8Y23240VGU217W7Y	生产日期：	202232
充电次数：	1082	容量：	2849 / 3181 mAh
损耗程度：	11%	充电量：	49%
健康水平：	89%	温度：	33°C
Apple健康指标：	158		

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 43 30 41 42 32 41 30 36 00		不适用
后置摄像机	23 6E 41 05 03 24 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82354Q6VS12J54S		不适用
后置超宽摄像头	21 CD 71 02 10 34 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL23540W0G15FY28		不适用
后视摄像机	21 CC 84 18 00 39 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2346B28615F952		不适用
电池	F8Y23240VGU217W7Y		不适用
芯片板	YW654YNJJW		不适用
前置摄像机	73 19 09 60 6A 21 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF22832J511CX828		不适用

前红外摄像机	C5 24 12 55 05 C6 07 10	不适用
前红外摄像机模块	HNQ23276REE15F6PJ	不适用
LCD	G9L2356EC8B14YCAD+A1000000 0000000001B0+GR9223119RB1TR J980000000000000000000000000000 00+2356T0000000PJ000000JC8KF G0608BO0000000000000000000000 00000000000000HC1K3110L2FR S9A0002002	不适用
LCD-玻璃	GR9223119RB1TRJ980000000000 0000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 43 30 41 42 32 41 30 36 00	不适用
MLB	G2C23741DHV1JTJ3	不适用
未加工面板	G9L2356EC8B14YCAD+A1000000 0000000001B0+GR9223119RB1TR J980000000000000000000000000000 00+2356T0000000PJ000000JC8KF G0608BO0000000000000000000000 00000000000000HC1K3110L2FR S9A0002002	不适用
振动器电动机	GH7233526KM1FMM8T+XPB1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.3
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:12:33

报告详细信息

报告 UUID: c4733986-2fa6-437c-a708-fdb8dfdf05d2
报告日期: 2025-05-16 11:52:47 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7
数字签名:

Dj1z/svkV9w3H6A9biUgHCH1HTQYzJQ1/f6A+UJ90rlySiXdGc3N+DQupb/IDdCmGtdBaHEBInYF2qPL//HvSg0CpG9XUFgvxtqTJdclxJkouZUj6KcXukiPD5oW4aB88lxRZpPOoH+OWgAl+nGYfzsmP/H57hDgXbKhyT3KLny3
FJL7K0L64BNT5YkcTE7wk64ROj1zhL/V0Qt14Goyj9WrGZVEijHyy8B+HhO8d+cnl478QqNZ1Fb9tfCxXqsnIAUQtphHBekSjIhRGfHH0rSPjBG/ANLPrt6590bMhC8B7zf/o1J7r8Ym75l7HRa6OTf0f9dWwP0LejDg==