



硬件报告

客户详细信息

运营商详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple
营销名称:	iPhone 14 Pro
颜色:	Deep Purple
RAM:	6GB
序号:	MV9KGG2FVW
名称:	iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple
IMEI:	354569169936735
IMEI2:	354569169406580
Wi-Fi MAC 地址:	70:b3:06:1e:20:d2
内部机型:	MQ1F3
A型号编码:	A2890
固件版本:	18.6.2
区域:	TA/A
UUID:	00008120001C1D300200C01E
ECID:	001C1D300200C01E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:354569169936735, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466977000549600, ICCID: 89886972006703356847, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y5085C4V1217WB6	生产日期:	202508
充电次数:	193	容量:	3208 / 3181 mAh
损耗程度:	0%	充电量:	100%
健康水平:	100%	温度:	33°C
Apple健康指标:	134		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 44 32 42 34 31 39 30 30 00		不适用
后置摄像头	24 6A 14 02 05 55 00 00		不适用
后置摄像头模块	DN82382EWE112J512		不适用
后置超宽摄像头	21 CC 04 07 06 38 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL23112H5K15FY39		不适用
后视摄像机	21 CF 16 01 08 42 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF23635THZ15F949		不适用
电池	F8Y5085C4V1217WB6		不适用
芯片板	MV9KGG2FVW		不适用
前置摄像机	82 02 07 93 CC 1C 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF2352F2VM1CX84Y		不适用

前红外摄像机	C5 24 50 51 76 50 EC FB	不适用
前红外摄像机模块	HNQ234299GG15F6RA	不适用
LCD	G9N2371HF5G14YCA2+A1000000 0000000001B0+FXC23211SAS1TR J9300000000000000000000000000 00+2371F000000NA000000JC92 LC0524BO00000000000000000000 0000000000000000LDAK2423YYR RS9A0002001	不适用
LCD-玻璃	FXC23211SAS1TRJ930000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 44 32 42 34 31 39 30 30 00	不适用
MLB	G2C23920ASA1JTK3	不适用
未加工面板	G9N2371HF5G14YCA2+A1000000 0000000001B0+FXC23211SAS1TR J9300000000000000000000000000 00+2371F000000NA000000JC92 LC0524BO00000000000000000000 0000000000000000LDAK2423YYR RS9A0002001	不适用
振动器电动机	GH72313C3GM1FMM8H+XTB2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
 操作系统版本: 18.6.2
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19.0.1'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功
总体:	成功		

测试时间: 00:07:43

报告详细信息

报告 UUID: 61f7c37e-ea9d-4989-ac21-5ce727aba4a9
 报告日期: 2025-11-13 17:44:28 (+0800)
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.3
 数字签名: amTOFxZvxAyy65+hZEIHjTuy/znbCyfm8lx6UEnqYN1GGisFZEPdACUFU/rt0XVWGHIA7IBZfw+XneDsxDeyfOO2bJgzAmIwT98kiMxEtaOVUQ4ky1wn2QzsW2uCYUfk9PUlkczduKiAiLED7vHw2JffIHnzejaoF1VPdcKKAL6w25KbP8jcdbgp1Pu5fATzf80psHft+PRwFYztLDeVNgPLz3SPJea7wnqymHkBjEsTZBLBZx3qy2RKXNIR0lH48JfRFUNqVgRCjNpryQKPQN5iOFIFeHa4P2HoejahNAFRFCzz5+mtgZrpYra4HbkfAv7IN7PrdB0t7a3Q=
 25KbP8jcdbgp1Pu5fATzf80psHft+PRwFYztLDeVNgPLz3SPJea7wnqymHkBjEsTZBLBZx3qy2RKXNIR0lH48JfRFUNqVgRCjNpryQKPQN5iOFIFeHa4P2HoejahNAFRFCzz5+mtgZrpYra4HbkfAv7IN7PrdB0t7a3Q=