



硬件报告

客户详细信息

运营商详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 12 mini GSM+CDMA 128GB Purple
营销名称:	iPhone 12 mini
颜色:	Purple
RAM:	4GB
序号:	DDYQRHGX9Y
名称:	iPhone 12 mini GSM+CDMA 128GB Purple
IMEI:	354000343468346
IMEI2:	354000343271559
MEID:	35400034346834
Wi-Fi MAC 地址:	40:c7:11:4d:94:33
内部机型:	MJQG3
A型号编码:	A2399
固件版本:	26.0.1
区域:	TA/A
UUID:	000081010019755434E9003A
ECID:	0019755434E9003A
EID:	89049032006008882600110491696412
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:354000343468346, 128GB

电池信息

序号:	F8Y4363C7SE02JNBM	生产日期:	202436
充电次数:	345	容量:	1950 / 2214 mAh
损耗程度:	12%	充电量:	42%
健康水平:	88%	温度:	38°C
Apple健康指标:	174		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 45 30 44 38 31 42 31 00		不适用
后置摄像头	06 CF 38 24 11 46 00 00		不适用
后置摄像头模块	F6D049316DDMC2T72		不适用
后置超宽摄像头	06 D2 61 02 04 50 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL04811YFJN1N7AC		不适用
电池	F8Y4363C7SE02JNBM		不适用
芯片板	DDYQRHGX9Y		不适用
排线	46 57 50 30 35 30 36 31 33 42 4A 4D 56 46 59 41 44 00		不适用
前置摄像头	58 2C 06 C1 57 26 AB A4		不适用

前置摄像机模块	G8R0471WGAGN0DL8G	不适用
前红外摄像机	C5 04 97 55 85 8A 14 0E	不适用
前红外摄像机模块	DNM048153QUN9665D	不适用
LCD	G9Q0493LG6MLQHJA9+A100000 0000000000110+FXR03761L0NPR RF9P+17007264000134001066600 263+0000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000 000000000000000LYEH3757R1VM L3A0000112	不适用
LCD-玻璃	FXR03761L0NPRRF9P+170072640 00134001066600263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 45 30 44 38 31 42 31 00	不适用
MLB	C7H1126052SPV20A1	不适用
未加工面板	G9Q0493LG6MLQHJA9+A100000 0000000000110+FXR03761L0NPR RF9P+17007264000134001066600 263+0000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000 000000000000000LYEH3757R1VM L3A0000112	不适用
振动器电动机	GH7048138H9N7PC8G+XPA1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
 操作系统版本: 26.0.1
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19.0.1'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		
总体:	成功		

测试时间: 00:12:01

报告详细信息

报告 UUID: 31e3fa0c-2336-479d-9a15-c4c1e49a1550
 报告日期: 2025-11-07 17:22:23 (+0800)
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.3
 数字签名:

hdwWDQz1L0XZ0L8GE+CxsudAayjZWk6V3ydr0G/y0QSx24uRwgZD7qC414aVi+M/n5WCK7UlgEGW9UMz573LJ429iIzDB9tRys96Vi7/97Y+kGyl.bu0rfcnCAH7oj4h/u7ClrpY1Y5EV6ebapppnBTkBMl9bkfkqUdzrrwWbrDz/3oelszZYs/pPM+aX/vLG5NTn/MOYBpxqvlRqM8nsin2/SVO/LvTC/6KfZ52Cs81EJYVceUwJgaw/HiiKZvkyAoo5wyWAQgraK2vjF32s1THE7cYP2D+raikqHa/4NmCW5AzMd1UN/bBBX6UAYT8gXkuXGfimQQ9A==

