



硬件报告

客户详细信息

运营商详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
 机箱类型: Mobile Device
 机型: iPad Pro 12.9-inch 6th Gen Wi-Fi 256GB Space Gray
 营销名称: iPad Pro 12.9-inch 6th Gen
 颜色: Space Gray
 RAM: 8GB
 序号: DFMQGFJ715
 名称: iPad Pro 12.9-inch 6th Gen Wi-Fi 256GB Space Gray
 Wi-Fi MAC 地址: 20:91:df:01:f1:32
 内部机型: MNXR3
 A型号编码: A2436
 固件版本: 18.5
 区域: TA/A
 UUID: 000081120005582A2E8A201E
 ECID: 0005582A2E8A201E
 查找我的iPhone: 解锁 (硬件)
 MDM状态: 解锁
 磁盘: 未知供应商, 序号: Serial:DFMQGFJ715, 256GB

电池信息

序号:	F8Y3407016M1LRHAW	生产日期:	202340
充电次数:	324	容量:	9654 / 10770 mAh
损耗程度:	11%	充电量:	44%
健康水平:	89%	温度:	32°C
Apple健康指标:	59		

设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
后置摄像机	2B 6B 35 22 21 91 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF33715EQG203012		不适用
后置超宽摄像头	2C 6C 53 16 07 08 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	F0W33940SD5LV4126		不适用
电池	F8Y3407016M1LRHAW		不适用
芯片板	DFMQGFJ715		不适用
排线	46 57 50 33 31 39 33 31 57 36 58 4A 4A 37 59 36 46 00		不适用
前置摄像机	56 09 16 65 6F 31 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W33970TJ2PRP74J		不适用
前红外摄像机	C5 34 12 51 54 D8 14 00		不适用
前红外摄像机模块	DNM33750722J7LP7N		不适用
LCD	FMX33820X0V1JVDAG		不适用
MLB	DMP34320072245PAE		不适用
未加工面板	FMX33820X0V1JVDAG		不适用

软件信息

操作系统名称: iPadOS
操作系统版本: 18.5
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	耳机:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	指南针:	成功
USB:	成功	音量键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		
总体:	成功		

测试时间: 00:03:38

报告详细信息

报告 UUID: 6951a3ac-6aab-4dba-a981-ed4ba3644984
报告日期: 2025-08-12 11:42:05 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名: a+7s0bdU81qB2Q9W0Alj0tk13kj6Y4iNMkrPjzCJ+/t1UljRAE+++dDV0O7dNyHv9GbeAo0hwMN/BQhy0lC9vcgTLSczS2uGWUo/UrPDU5nZlMVFzCsVib9+JAW3NipUh+ZRk0tUpPyw9PKDEHMX2XG8/TE1S3QD1be1XMDexaJmkagWXWJ8rQ29kZzndcqwgQbdIDnEayzDSN8GOrwUPQG81UCHvwI52D9nSoJeq2VtGx15n2yhhK6mxQZlc+cWuDHktpfrxySwift4C9v+pXsb8kBBkzN5NkHizujGj8mNFnqw1LYT3RQB1u7qVye9QlThHGtBNSljts/AJsSx+w==

操作员

监察员