



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple
营销名称: iPhone 14 Pro Max
颜色: Deep Purple
RAM: 6GB
序号: F9DK0HMXXQ
名称: iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple
IMEI: 358165601994428
IMEI2: 358165601925182
Wi-Fi MAC 地址: f0:d7:93:92:93:b6
内部机型: MQ9X3
A型号编码: A2894
固件版本: 18.5
区域: TA/A
UUID: 0000812000101498269BC01E
ECID: 00101498269BC01E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [已锁定](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:358165601994428, 256GB
SIM卡: IMSI: 466977602559505, ICCID: 89886971706761594475, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y25370DUC20JC2M	生产日期:	202253
充电次数:	1136	容量:	4174 / 4297 mAh
损耗程度:	3%	充电量:	100%
健康水平:	97%	温度:	29°C
Apple健康指标:	87		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 43 35 36 39 31 31 37 38 00		不适用
后置摄像机	27 D1 93 14 05 39 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN83015AVXL1CDK2K		不适用
后置超宽摄像头	26 CC 87 03 09 72 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL25234T1L15FY13		不适用
后视摄像机	22 D1 01 24 12 52 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN82442U5061CY02H		不适用
电池	F8Y25370DUC20JC2M		不适用
芯片板	F9DK0HMXXQ		不适用
前置摄像机	17 24 18 15 CA 23 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W24450DVW1CX93C		不适用

前红外摄像机	C5 24 D1 4D 14 4F 11 0B	不适用
前红外摄像机模块	F8P25032F1P15F4J4	不适用
LCD	Gh325140VAG14YFAV+A2A12BNZ 01A150313J10+FXC24934B3B1V3 C9P0000000000000000000000 00+0000000000000000000003PC4 H54MP1T4Q32R1MLAUW1000000 200000000000000000HC4K4320H J7RSBA4455555	不适用
LCD-玻璃	FXC24934B3B1V3C9P0000000000 0000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 43 35 36 39 31 31 37 38 00	不适用
MLB	HVG3032011V1L9YAM	不适用
未加工面板	Gh325140VAG14YFAV+A2A12BNZ 01A150313J10+FXC24934B3B1V3 C9P0000000000000000000000 00+0000000000000000000003PC4 H54MP1T4Q32R1MLAUW1000000 200000000000000000HC4K4320H J7RSBA4455555	不适用
振动器电动机	GH73013908G1H5P80+XAP1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
 操作系统版本: 18.5
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:03:44

报告详细信息

报告 UUID: da708df7-80bd-43f1-b994-b227b9502240
 报告日期: 2025-07-03 12:00:39 (+0800)
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
 数字签名:

H0kzTprY+QY819bsvSvW9HaZ9c9eMUqFTP90mtfzmPpqoDbvcoxVjJV9sZuZ6d+RUPAjoac1v9gq0VKxAMD1exy+Y2H0Tp+uuebQP2QzEneOC80B9VtnYXbcHR6e19hotCPL1cKr9ZQaT7ag0iorKMhghZp+L8isyfTRkpBS3dBF5wb00v6u/UjJmQ/4Js+F0sJ92DLtSMWkdp3/eMOZF4r263C4qOpE/Ar0+ZfHk/a4mJQyZH+Wmsi+MBLH1ojm4gRlcOwAXI7s6PokXE04R4hxs7uNuTseaw5oGjPtcaaE7Os2Eegc316/yZrPLkxy6NGChdOeu9+AeA==