

硬件报告



客户详细信息	客户名称：smartmobile	客户所在地：台湾
运营商详细信息	擦除技师：cyqcteam004@gmail.com	

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone XS Max GSM+CDMA 256GB Gold
营销名称：	iPhone XS Max
颜色：	Gold
RAM：	4GB
序号：	F2LZF129KPH6
名称：	iPhone XS Max GSM+CDMA 256GB Gold
IMEI：	353115100463503
IMEI2：	353115100350338
MEID：	35311510046350
Wi-Fi MAC 地址：	94:16:25:5f:f0:73
内部机型：	MT552
A型号编码：	A2101
固件版本：	18.4
区域：	TA/A
原产国：	Foxconn Zhengzhou, China
生产日期：	201938
UUID：	0000802000113C4A1A23002E
ECID：	00113C4A1A23002E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	已锁定
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:353115100463503, 256GB

电池信息

序号：	F5D937482ZZJPJV75	生产日期：	201937
充电次数：	1733	容量：	3004 / 3100 mAh
损耗程度：	4%	充电量：	71%
健康水平：	96%	温度：	33°C
Apple最大容量 (UI)：	97%	Apple健康指标：	94

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	33 45 2D 43 36 37 38 36 42 33 32 00		不适用
后置摄像机	08 24 FA 52 09 66 5F E5		不适用
后置摄像机模块	DN891350PU1HYMX5D		不适用
后视摄像机	08 24 FA 52 09 66 E9 43		不适用
后视摄像机模块	DN891351L8BJ1K94L		不适用
电池	F5D937482ZZJPJV75		不适用
芯片板	F2LZF129KPH6		不适用
排线	46 57 50 39 32 38 34 42 32 34 39 4A 4A 37 59 32 32 00		不适用
前置摄像机	28 28 B1 7E DC 8E D8 57		不适用
前置摄像机模块	F0W93270663JH8657		不适用
前红外摄像机	C5 85 52 55 35 44 09 F9		不适用
前红外摄像机模块	FX893612ZRAJDHP40		不适用

LCD	FXG8473Q89BJJLQ9Z+13188105708161077831746913+G9P9344E8G1J4F846+A2000000000000000120+9333DPPXJ6F0XW000MPBGN D9317030YKDRJ149711S234B1D TWSJ2006G70031AD0RC0A0545 B4A8463VADBBB9861DV1T41	不适用
LCD-玻璃	FXG8473Q89BJJLQ9Z+13188105708161077831746913	不适用
光传感器	33 45 2D 43 36 37 38 36 42 33 32 00	不适用
MLB	F3Y937402JEJJ05D	不适用
NVME	0b288088e2187a56	不适用
未加工面板	FXG8473Q89BJJLQ9Z+13188105708161077831746913+G9P9344E8G1J4F846+A2000000000000000120+9333DPPXJ6F0XW000MPBGN D9317030YKDRJ149711S234B1D TWSJ2006G70031AD0RC0A0545 B4A8463VADBBB9861DV1T41	不适用
iOS附件	29A73A3BDC458077F7463523099AC8D0	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:08:33

报告详细信息

报告 UUID： 71734cb9-fad2-47ab-9ef2-9fbc03d0ea46
报告日期： 2025-04-28 09:30:38 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

GDNHEnfkSR2aCwwhNvgstTlf9kXQ6LuLRj0GqY3Dwoi4fD037unjcv7ETey3lGbKnNuBpP1J/8VtdOThqHvhtFo0SPQ8g/tNSgiUeB5AdO4QS6u2eKzbZKizBuS6f3a60uYEN7aKVkjtgtXwhPuePscIshmtRN3+VEa5Ap83SQYU Dcq1O9WrJSiMa6H9j/OKJ9bLAonjr633Y+KFJTFjFOlBXJ4f7KQoC0j4t+aH6g9s+lzf3U5H+1OBoueJP+BN8bB+P3vuAwZ63vAcvXb4oJD1SsEuR+Fx0y2RkQWXQbEL/WlpebW4LsQJmllP/th/AoKNo+VM/t/CvpnJtw==