



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight
营销名称: iPhone 13
颜色: Starlight
RAM: 4GB
序号: WY4QD4N31P
名称: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight
IMEI: 359451187866571
IMEI2: 359451187915113
MEID: 35945118786657
Wi-Fi MAC 地址: 04:99:bb:e7:44:39
内部机型: MLPG3
A型号编码: A2633
固件版本: 18.4.1
区域: TA/A
UUID: 000081100019716A0A13801E
ECID: 0019716A0A13801E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:359451187866571, 128GB

电池信息

| | | | |
|------------|-------------------|-------|-----------------|
| 序号: | F8Y22140P9A18FLAL | 生产日期: | 202221 |
| 充电次数: | 1345 | 容量: | 2930 / 3208 mAh |
| 损耗程度: | 9% | 充电量: | 39% |
| 健康水平: | 91% | 温度: | 32°C |
| Apple健康指标: | 152 | | |

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

| 组件 | 当前 | 原件 | 与原件相同 |
|-----------|---|----|-------|
| 环境光传感器 | 30 33 31 30 36 33 31 44 30 41 37 37 00 | | 不适用 |
| 后置摄像机 | 16 CC 15 07 05 10 00 00 | | 不适用 |
| 后置摄像机模块 | DN82041NLBEQ59T11 | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头 | 1A D1 93 18 01 63 00 00 | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头模块 | DNM217213DX0V4K20 | | 不适用 |
| 电池 | F8Y22140P9A18FLAL | | 不适用 |
| 芯片板 | WY4QD4N31P | | 不适用 |
| 排线 | 46 57 50 32 30 38 37 30 56 4E 42 51 39 34 38 41 36 00 | | 不适用 |
| 前置摄像机 | 30 25 01 FE 59 3F 30 F9 | | 不适用 |
| 前置摄像机模块 | DNM21733CF30KG17H | | 不适用 |
| 前红外摄像机 | C5 15 18 51 25 C9 F4 00 | | 不适用 |
| 前红外摄像机模块 | F8P22061DNHQ1QG5P | | 不适用 |
| LCD | G9Q2145HFGUPR5QAC+A200000 000000000221+GLD15011V5617 | | 不适用 |

VP98+0A094281000139001156585
263+2145K0000000Q1000000AC3
2F30006BJ000000000000000000
0000000000000000LS5K12120FA
NL5A0002012

| | | |
|--------|--|-----|
| LCD-玻璃 | GLD15011V5617VP98+0A0942810 00139001156585263 | 不适用 |
| 光传感器 | 30 33 31 30 36 33 31 44 30 41 37 37 00 | 不适用 |
| MLB | G2C22260B5B0X7LB | 不适用 |
| 未加工面板 | G9Q2145HFGUPR5QAC+A200000 0000000000221+GLD15011V5617 VP98+0A094281000139001156585 263+2145K0000000Q1000000AC3 2F30006BJ000000000000000000 0000000000000000LS5K12120FA NL5A0002012 | 不适用 |
| 振动器电动机 | FTN2187363E03398Z+XPA1XX | 不适用 |

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.4.1
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

| | | | |
|-----------|----|-------------|----|
| WiFi: | 成功 | 蓝牙: | 成功 |
| 扬声器: | 成功 | 接收器: | 成功 |
| 耳机: | 成功 | 摄像机闪光灯: | 成功 |
| 电池充电: | 成功 | LCD彩色: | 成功 |
| 触摸: | 成功 | LCD 背光: | 成功 |
| 加速计: | 成功 | 相似度: | 成功 |
| 指南针: | 成功 | USB: | 成功 |
| 振动: | 成功 | 音量键: | 成功 |
| 屏幕锁定键: | 成功 | 静音键: | 成功 |
| 气压计: | 成功 | AGPS: | 成功 |
| 摄像头 (辅助): | 成功 | 前置摄像头 (辅助): | 成功 |
| 电池损耗: | 成功 | 底部麦克风: | 成功 |
| 前置麦克风: | 成功 | 后置麦克风: | 成功 |
| 陀螺仪: | 成功 | 面部ID: | 成功 |
| 自动旋转: | 成功 | | |

总体: 成功

测试时间: 00:29:37

报告详细信息

报告 UUID: a87db7a0-bed9-4657-a50d-b1f02f1b1a31
报告日期: 2025-04-25 15:28:19 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名:

Ab3aVlke9KBCMu5TJRwzWzZljgKRGMS1cumqyP1VnfsNugpMddWF+reai4B/phSn4PtNiuABCUs2q02WB6hUKnw5A+ld2yWs4nkojhFVCbA+ttUEx5MshrLxWH3mp1zIRUwBarxVoBtok2BMNr+eQRq8c9guBtSO5dzY2GuzHjpyYn
mQGhHbYgG4QCTCzjf34NpzirYAZ7MnuXM5GVTlbb3lUG3FKSnOe2lPnb6E520Wq+OTdAjdSnf5SNaGLbhm48HjPT2xNi8NzuJb24GGM0wOub6AY02EN6XPACx/RINhmsssvxqk7Q5hygqlrvndP3vfyD SG01kolPPaZQ==

操作员

监察员