



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: realme  
机箱类型: Mobile Device  
机型: RMX3241  
营销名称: realme 8 5G  
RAM: 8GB  
序号: NJF6OJZPI7KJAEDA  
名称: RMX3241  
IMEI: 868605051490834  
IMEI2: 868605051490826  
已获得根权限: Not rooted  
内部机型: RMX3241  
固件版本: TP1A.220905.001  
FRP: 解锁  
MDM状态: 未知  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:868605051490834, 128GB  
SIM卡: 未知的IMSI  
SIM卡: 未知的IMSI

## 电池信息

容量: - / 4767 mAh 充电量: 36%  
温度: 32°C

## 软件信息

操作系统名称: Android  
操作系统版本: 13  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.6.3'  
2: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
麦克风:	成功	扬声器:	成功
接收器:	成功	耳机:	成功
摄像机闪光灯:	成功	电池充电:	成功
LCD彩色:	成功	触摸:	成功
LCD背光:	成功	加速计:	成功
相似度:	成功	指南针:	成功
USB:	成功	振动:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
AGPS:	成功	摄像头(辅助):	成功
前置摄像头(辅助):	成功	指纹:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:05:14

## 报告详细信息

报告 UUID: 1da2b4ce-fc4c-4793-97cd-3bc8e9921d64  
报告日期: 2025-06-10 17:01:49 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3  
数字签名:

jGL2oe608JpHCRBQXy7fNBvtQAWlOb5FjAGLFE7kxY8GR0uhmguzc1i0FQgBE6agCXDXt3ETNcyvrjPr0JRnAwYnInQT2S+trQY8xxJKcSpC9uhNSici8uDz0VG9qi1kz/3krWcas4SOqOG6jd6FcIXbkP1B+T3N+KCj/zoyQTJZ  
ht5dmNEqu9Ecm91Nwrpm8mbJitRPe0jQonhEPZahrK83H48mzAJDD8K4DOMPkwzZKU2u375CbeVM9bBIK7dRVftoXJYX+sFPQB8TyP13mLRGq8NIZHpuff4nM0CW0htLJ\_OipWiwu8g7JtcehLkDop/x+UF8dSkkW/DI/Tg==

---

操作员

监察员