



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Midnight
营销名称: iPhone 13
颜色: Midnight
RAM: 4GB
序号: XJQY543L73
名称: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Midnight
IMEI: 358293806188115
IMEI2: 358293806467485
MEID: 35829380618811
Wi-Fi MAC 地址: 28:2d:7f:9d:dd:60
内部机型: MLPF3
A型号编码: A2633
固件版本: 18.4.1
区域: TA/A
UUID: 00008110000928863483A01E
ECID: 000928863483A01E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:358293806188115, 128GB
SIM卡: IMSI: 466977006606549, ICCID: 89886972405706486330, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y411605DT18FKB0	生产日期:	202411
充电次数:	362	容量:	2825 / 3208 mAh
损耗程度:	12%	充电量:	68%
健康水平:	88%	温度:	35°C
Apple健康指标:	162		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 31 39 42 36 30 32 42 30 35 00		不适用
后置摄像机	39 CF 24 20 03 60 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL409216DPQ71720		不适用
后置超宽摄像头	37 CF 30 03 10 56 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM40821ZF0V4K1S		不适用
电池	F8Y411605DT18FKB0		不适用
芯片板	XJQY543L73		不适用
排线	46 57 50 34 30 36 35 4D 4B 54 41 51 39 34 38 42 36 00		不适用
前置摄像机	30 25 02 07 3D 67 BB C9		不适用

前置摄像机模块	DNM40552YVF0KG15K	不适用
前红外摄像机	C5 34 D9 55 74 0C F9 FF	不适用
前红外摄像机模块	F8P405213C2Q1QG7P	不适用
LCD	G9Q4096B7ANPR5QA7+A2000000 000000000201+FXV34971AN117V P9X+0A0832480001370011026102 63+4095C0000000Q4000000AE2N D91020BJ000000000000000000 0000000000000000LS5M0830273 NL5A0002011	不适用
LCD-玻璃	FXV34971AN117VP9X+0A0832480 00137001102610263	不适用
光传感器	30 33 31 31 39 42 36 30 32 42 30 35 00	不适用
MLB	FJ641171CKR0X7LB	不适用
未加工面板	G9Q4096B7ANPR5QA7+A2000000 000000000201+FXV34971AN117V P9X+0A0832480001370011026102 63+4095C0000000Q4000000AE2N D91020BJ000000000000000000 0000000000000000LS5M0830273 NL5A0002011	不适用
振动器电动机	FTN41033HV9033985+XPC2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.4.1
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:05:10

报告详细信息

报告 UUID: 2446f10a-f756-441d-bdb9-4a06e1618203
报告日期: 2025-07-11 11:30:59 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3

数字签名:
ongyNED0K0QsmPqWOhY75b6epTF0FEQysHoUzzLwompBek2n0lWgER498A6aiYlPBKeCuZr7VL0MwEzdfhf/1jp0bBriCfPsnwdP0PiTw/+ldmvtA8vaBcpKrtYlPb+RXfe6xSlqKHMAYJdTWJkrIz1aXNK3FJhFrVMF577
mE3EwXVU7HklpE2NcDvYeJkASMF6yusL1tBDliWjKQDeanlHgWeiWzi0tPh7hwe7UViTnOjCCdYxYfYfPjkefcG5dw9LDWw/8OGfKQSegmJGqEmQFyoaA9UJz52UBilm+OcT0q8K+CMB4RJUHhDy80cwBrqQze+2XA==