



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 8 Plus GSM+CDMA 256GB Gold
营销名称: iPhone 8 Plus
颜色: Gold
RAM: 3GB
序号: FD4VNAS1JCLT
名称: iPhone 8 Plus GSM+CDMA 256GB Gold
IMEI: 352976091155254
Wi-Fi MAC 地址: d4:a3:3d:df:66:27
内部机型: MQ8R2
A型号编码: A1897
固件版本: 16.7.10
区域: TA/A
生产日期: 201745
UUID: 6afd8b948d5d66b63916839022a571f821f8768d
ECID: 001E093E3887002E
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)
MDM状态: 解锁
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:352976091155254, 256GB
SIM卡: IMSI: 466977502517795, ICCID: 89886971603750787519, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D95130DMDH8667W	生产日期:	201951
充电次数:	1061	容量:	2479 / 2675 mAh
损耗程度:	8%	充电量:	19%
健康水平:	92%	温度:	23°C
Apple最大容量 (UI):	92%	Apple健康指标:	382

设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	23-07D89011		不适用
后置摄像机	08 24 FA 49 68 18 9C 75		不适用
后置摄像机模块	DN87441718RH9PG0Z	DN87441718RH9PG0Z	匹配
后视摄像机	09 24 FA 49 68 90 44 DB		不适用
后视摄像机模块	DN874472JWPH9PJ1Q		不适用
电池	F5D95130DMDH8667W	F5D74347P4XHY5GAU	未匹配
芯片板	FD4VNAS1JCLT		不适用
前置摄像机	30 25 02 15 4E 53 40 80		不适用
前置摄像机模块	DNM74242TQLHJL5F3	DNM74242TQLHJL5F3	匹配
LCD	C117435PED4HLK2AZ+T327EB34 35D8A1J21+C023827A4HAC0AT1 K054+M77N1N7BM1279D046HTS 2A	C117435PED4HLK2AZ+T327EB34 35D8A1J21+C023827A4HAC0AT1 K054+M77N1N7BM1279D046HTS 2A	匹配
LCD-玻璃	FX973453A0ZHTF995+019151328 03159076679800748		不适用
光传感器	23-07D89011		不适用
MLB	FD2745102DKHNVHAA	FD2745102DKHNVHAA	匹配

NVME	0b280050e2d04c27	不适用
未加工面板	C117435PED4HLK2AZ+T327EB34 35D8A1J21+C023827A4HAC0AT1 K054+M77N1N7BM1279D046HTS 2A	
触摸ID	02 19 84 30 81 41 11 31 BC 39 FF E3 01 02 00 D3	02 19 84 30 81 41 11 31 BC 39 FF 匹配 E3 01 02 00 D3

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 16.7.10
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	Home 键:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
静音键:	成功	气压计:	成功
AGPS:	成功	摄像头 (辅助):	成功
前置摄像头 (辅助):	成功	指纹:	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:06:31

报告详细信息

报告 UUID: 54a3ee38-4a28-4793-90af-dce75eebfa90
报告日期: 2025-04-02 14:26:22 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

tscterEINCSepY1j8w3xw9Oo4kzZHQxgird1aNUMIRa6J2uH7gxdNRHJ0XngfpnjP5dww7ZB/e4+g240W1+QfjWrRfebWg4oeyZNTZ2D4bOg40ocpd72fCn1qUEgWAnoUF7nH5vCFER+HONrWH7JqOnZM5cl+rTGrrwzj4b1SYuq
mXL1K7Ebb/kTvfSsxiZ1nahHzqpr1fd/nehNvroi1OIORf0zLO2HsQu2xwCx/SG+mLVFZl7CBuBDQ9DRHKq96dkSCw/8ttZ7Nwdj/MssKS6zZ/7PXjCgzYvPNpQwbFDATAqYWrbbYb13cq6r4aBWS/JMz47f2FtQ0vSEQ==

操作员

监察员