



硬件报告

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 Plus 5G 128GB Starlight
营销名称:	iPhone 14 Plus
颜色:	Starlight
RAM:	6GB
序号:	F44Y545QLG
名称:	iPhone 14 Plus 5G 128GB Starlight
IMEI:	359076396848910
IMEI2:	359076397008308
Wi-Fi MAC 地址:	28:8f:f6:2d:e7:93
内部机型:	MQ4Y3
A型号编码:	A2886
固件版本:	18.6.2
区域:	TA/A
原产国:	Pegatron-Protek Shanghai, China
UUID:	00008110001048940291401E
ECID:	001048940291401E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:359076396848910, 128GB
SIM卡:	IMSI: 466977007465491, ICCID: 89886972409705875758, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y24230FFG211P3W	生产日期:	202242
充电次数:	691	容量:	4101 / 4325 mAh
损耗程度:	6%	充电量:	98%
健康水平:	94%	温度:	31°C
Apple健康指标:	130		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 42 44 35 32 32 32 30 44 00		不适用
后置摄像头	21 CA 04 12 04 20 00 00		不适用
后置摄像头模块	DNL23721JB01986AF		不适用
后置超宽摄像头	1C CB 05 16 12 47 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM23712CAY1CXF13		不适用
电池	F8Y24230FFG211P3W		不适用
芯片板	F44Y545QLG		不适用
排线	46 57 50 32 32 36 33 35 53 31 44 51 39 34 38 43 50 00		不适用
前置摄像头	57 08 23 14 CA 21 00 00		不适用
前置摄像头模块	F0W23911PKGPK6634		不适用
前红外摄像头	C5 15 10 49 66 42 F5 EE		不适用

前红外摄像机模块	HNQ23855S2615F1U4	不适用
LCD	G9Q2351T42E1C9FAN+A1000000 0000000002G0+FXT228603GX1C MD91+2006428600011700156147 6983+2351T0000000QY000000AC 8GC61381YQ000000000000000000 00000000000000000AY2K3249U RMRS6A0002001	不适用
LCD-玻璃	FXT228603GX1CMD91+20064286 000117001561476983	不适用
光传感器	30 33 31 38 42 44 35 32 32 32 30 44 00	不适用
MLB	FG124321XJB1M1656	不适用
未加工面板	G9Q2351T42E1C9FAN+A1000000 0000000002G0+FXT228603GX1C MD91+2006428600011700156147 6983+2351T0000000QY000000AC 8GC61381YQ000000000000000000 00000000000000000AY2K3249U RMRS6A0002001	不适用
振动器电动机	GH7242333YR1HNY86+XFAN22	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
 操作系统版本: 18.6.2
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功
总体:	成功		

测试时间: 00:09:54

报告详细信息

报告 UUID:	177756b0-ab64-4e00-9509-bd9e5e1f369f
报告日期:	2025-09-12 09:24:25 (+0800)
软件版本:	Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名:	u1xVe1uoJWYAcF6xHMAMvfH/saxJ1wE/+c8V0BwNRX24RIOzW17uU7+Ujsku4XCu2WdUhEUNOZrPrNL/OI0UQqMROxQrr0U8sQYYBAAhZWAi35Hz4IqO4mbF89/ZmeSCP90bi9iNsln7COW6pZyWyuv/gt9Yqj/O6itXjck0vTCXkY1fTNdxWYyve22nq8D8ZrZ+zCoG18FzuoEwXmoh9vbDASkUuqxg47kgHEWl29kHPBVPaUBSDij4BPC7T6i6ogsw81o5gn60RmyLD0BTwQzTrBZmkIAjtrQmT7s8L0JA8XbKM18HPCiZGtKZn49LGXZEbfLzSzDKs1X0k/A==

操作员

监察员