



硬件报告

硬件详细信息

制造商:	Sony
机箱类型:	Mobile Device
机型:	XQ-AU52
营销名称:	Xperia 10 II
RAM:	4GB
序号:	QV721Y073A
名称:	XQ-AU52
IMEI:	355069112442625
已获得根权限:	Not rooted
内部机型:	XQ-AU52
固件版本:	59.2.A.0.463
FRP:	解锁
MDM状态:	未知
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:355069112442625, 128GB

电池信息

容量:	- / 3460 mAh	充电量:	42%
温度:	35°C		

软件信息

操作系统名称:	Android
操作系统版本:	12
1: 'Blancco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.8.1'	2: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
麦克风:	成功	扬声器:	成功
接收器:	成功	耳机:	成功
摄像机闪光灯:	成功	电池充电:	成功
LCD彩色:	成功	触摸:	成功
LCD 背光:	成功	加速计:	成功
相似度:	成功	指南针:	不可用
USB:	成功	振动:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
AGPS:	成功	摄像头 (辅助) :	成功
前置摄像头 (辅助) :	成功	指纹:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功
总体:	成功		

测试时间:

00:04:50

报告详细信息

报告 UUID:	3bcb8c89-ae9d-4b2a-b462-f4cc43894038
报告日期:	2025-10-27 16:52:52 (+0800)
软件版本:	Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名:	tExNqFGMcS9aKUpjroo9tVAFa0cv3lFJ33Cl59kQJJKNw7qTcM2zqnMT81D0hxmozHnXGvq5dEn4RmwRKMdAwszkBhvaeTSPexlGScBgbR+eNoc2eNnwTee8s1BzQt3iEuRQ1wx9efCvMkB9JmOnyQXcVxyLJLW0c8RgWPz7jNPR

操作员

监察员