



硬件报告

客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：Taiwan

运营商详细信息

擦除技师：cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Gold

营销名称：iPhone 13 Pro Max

颜色：Gold

RAM：6GB

序号：RH0X7F4VW6

名称：iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Gold

IMEI：353652730122679

IMEI2：353652730754042

MEID：35365273012267

Wi-Fi MAC 地址：a0:4e:cf:aa:03:3d

内部机型：MLLD3

A型号编码：A2643

固件版本：18.4.1

区域：TA/A

UUID：00008110000474C93E2A801E

ECID：000474C93E2A801E

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：解锁

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:353652730122679, 256GB

SIM卡：IMSI: 466056006423632, ICCID: 89886050518021734112, 插槽： 1

电池信息

序号：F5D13448W8B13X99H

生产日期：202134

充电次数：669

容量：3763 / 4325 mAh

损耗程度：13%

充电量：83%

健康水平：87%

温度：33°C

Apple健康指标：173

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 31 30 33 42 30 31 36 42 00		不适用
后置摄像机	11 6D 74 12 06 34 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81324HWW7Q1NMC0		不适用
后置超宽摄像头	13 6A 10 11 13 31 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF13535GWW02J01K		不适用
后视摄像机	11 CB 84 09 16 87 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF13170TXHKGRP45		不适用
电池	F5D13448W8B13X99H		不适用
芯片板	RH0X7F4VW6		不适用
排线	46 57 50 31 32 38 37 36 38 4C 48		不适用

	51 39 34 38 44 31 00	
前置摄像机	30 25 01 FA 13 2A 6E 73	不适用
前置摄像机模块	DNM13122RHVQ7H56Z	不适用
前红外摄像机	C5 14 52 59 36 52 FF EC	不适用
前红外摄像机模块	DN81361B8QBQ1QCE7	不适用
LCD	G9P1294S345PQCLAV+A1000000 0000000002B0+FXC12431PC30JW 49W+13014284000131001105597 263+00000000000000000000AB75 D51233SL000000000000000000 0000000000000000HC3J27112GU NHAA0000000	不适用
LCD-玻璃	FXC12431PC30JW49W+13014284 000131001105597263	不适用
光传感器	30 33 31 30 31 30 33 42 30 31 36 42 00	不适用
MLB	G2C13740KDV0XDK8	不适用
未加工面板	G9P1294S345PQCLAV+A1000000 0000000002B0+FXC12431PC30JW 49W+13014284000131001105597 263+00000000000000000000AB75 D51233SL000000000000000000 0000000000000000HC3J27112GU NHAA0000000	不适用
振动器电动机	FTN133622JY07488N+XAP1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:07:29

报告详细信息

报告 UUID： ab89f6e2-a035-4b85-9afe-f5aa40976ffb
报告日期： 2025-06-13 10:22:13 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名：

VWusBYnf5ZJ0YdhWx4JyO7e3tmnymx77YDUlHnWpDlNgEHlVEYEOs7MY5UtiVzfjR0TL3VlXf04YX9W01COLIK3QxH1kUjhPmOb6X0XTgWwoDKf1bIC3rIO+Nzx2E8JSRgvRQqM3ArwU9dl0dSDYC5wqKVOuN0F4nj2Ijq13VhnL4Aui+jTrwAFyuKRc/9lIMFAOf1aCBztjw8f0pbdsr1xr9wkKuti3bC1Mf/n0t0Dtha9R7PBatu2n/xvHmBbShdjX71C1vpz45PgDHqv6XldEK5s6nfuaQNeBwKWfyBJUhz/DJYriWKYBr/vwZyZisE68xZ91rO68/dZPLuA==

