



# 硬件报告

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam008@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Lenovo  
机箱类型: Mobile Device  
机型: TB310XU  
营销名称: Lenovo Tab M9  
RAM: 4GB  
序号: HA1SSWRK  
名称: TB310XU  
IMEI: 862947060250429  
已获得根权限: Not rooted  
内部机型: TB310XU  
固件版本: TP1A.220624.014  
FRP: 解锁  
MDM状态: 未知  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:862947060250429, 64GB

## 电池信息

容量: - / 5100 mAh 充电量: 82%  
温度: 29°C

## 软件信息

操作系统名称: Android  
操作系统版本: 13  
1: 'Blanco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.6.2'  
2: 'Blanco Mobile Diagnostics', '4.16'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
麦克风:	成功	扬声器:	成功
接收器:	成功	耳机:	成功
摄像机闪光灯:	不可用	电池充电:	成功
LCD彩色:	成功	触摸:	成功
LCD背光:	成功	加速计:	成功
相似度:	不可用	指南针:	不可用
USB:	成功	振动:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
AGPS:	成功	摄像头 (辅助):	成功
前置摄像头 (辅助):	成功	指纹:	不可用
陀螺仪:	不可用	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:04:23

## 报告详细信息

报告 UUID: f4160fab-4d0b-427a-a200-7e7bc34fd7e1  
报告日期: 2025-04-25 10:03:36 (+0800)  
软件版本: Blanco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2

数字签名:  
ZvMmOTRYehqygTd+ABQ7NKj4AGT9wEeCKpEgJOw9mZc9MwBQF8FRusPDYbZaH+otqrZmr2esdTqq9c3Tnd+rLJ8xRWwSf/SEINSoXBij2HIRPRYKBVXXEnm95AW2/2n+p3zThvF1sfy9iQboCbrxOtCSDkLyZtSm6IXuM98DGLAxmFtYcq/MYBaVMsairbQ4Af1sYwKazywayKAMPIDu8cgOg8nPT9gp/50ZW5jDVIgVALMrRoEUPOm+UN5SeJ0+AfTLx478MFJgVW6BaAuHOR8aVqDhu2qGpEWTPJ/KmRDgTDB8BWGYymm8ICECJtw7N7x9Debrs9LkfdsZkw==

