



硬件报告

客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商：Blanco

擦除技师：QC002

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple

营销名称：iPhone 14 Pro

颜色：Deep Purple

RAM：6GB

序号：LQM3P27KX5

名称：iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple

IMEI：351055825799959

IMEI2：351055826199480

Wi-Fi MAC 地址：8c:98:6b:b6:50:68

内部机型：MQ1F3

A型号编码：A2890

固件版本：17.6.1

区域：TA/A

UUID：000081200008751834BB401E

ECID：0008751834BB401E

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：解锁

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:351055825799959, 256GB

电池信息

序号：F8Y2431062B217W7B

生产日期：202243

充电次数：620

容量：2752 / 3181 mAh

损耗程度：14%

充电量：69%

健康水平：86%

温度：31°C

Apple健康指标：157

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 42 34 34 30 37 37 30 39 00		不适用
后置摄像机	25 D3 69 21 04 11 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82424LCLR12J518		不适用
后置超宽摄像头	23 CF 29 11 00 89 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL24176UCH15FY2X		不适用
后视摄像机	23 D3 56 09 04 92 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2422546715F934		不适用
电池	F8Y2431062B217W7B		不适用
芯片板	LQM3P27KX5		不适用
前置摄像机	50 17 13 81 6D 24 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF24367A3F1CX816		不适用
前红外摄像机	C5 24 93 65 04 87 02 07		不适用
前红外摄像机模块	HNQ2437KEYE15F6UK		不适用
LCD	G9N2431G0PH14YCAA+A1000000		不适用

	0000000002B0+FXR23950CPK1T RJ9J000000000000000000000000000000 0000+2427H00000000NS000000J CA8LF3066YO0000000000000000000000 000000000000000000000000LCBK2763 ZKZRS9A0013011	
LCD-玻璃	FXR23950CPK1TRJ9J0000000000 00000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 42 34 34 30 37 37 30 39 00	不适用
MLB	G2C24520ER91JTKB	不适用
未加工面板	G9N2431G0PH14YCAA+A1000000 0000000002B0+FXR23950CPK1T RJ9J0000000000000000000000000000 0000+2427H0000000NS000000J CA8LF3066YO0000000000000000000000 000000000000000000000000LCBK2763 ZKZRS9A0013011	不适用
振动器电动机	FTN2431287A1FMN8W+ZPD1XX	不适用

软件信息

操作系统名称：iOS
操作系统版本：17.6.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.15'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体：成功

测试时间：00:03:50

报告详细信息

报告 UUID：f816448b-db3b-4066-b656-befeaad47620
报告日期：2024-11-06 05:51:23 (+0000)
软件版本：Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5
数字签名：

YFFha2aTCfxgAA+1DgFG220zsRr7H45zGkKxSM/vllejrPt5eOzTK7pgCjU76PUgK3ZVSCjG4mNaimaz26QPZl1JkFdlcPc4j8EA96lZlvRsgJu5b8Apl3aQziVWDwk79X70B6GxqtfQhijDPvb/DZafJygvaPgC1tbSlqX6Yxf
rhZ9P4QqMswwezWvnDU69V8yOUfBaTb+VezSacbvBLMEMWoYcadj2XwUc7807uRhyBk0lzoR20+1D1Ag9U2GIHvcnqAKgSs4LUQUzYrIBvr/gFHKU34n4QHeDKTJcly7/CYM7FyS12K6eEq5cEV6v6FWKf2LbrRMaitLCA2w==