



# 硬件报告

## 硬件详细信息

|               |   |
|---------------|---|
| 制造商:          | Apple, Inc.   |
| 机箱类型:         | Mobile Device   |
| 机型:           | iPhone 14 Plus 5G 128GB Starlight                         |
| 营销名称:         | iPhone 14 Plus  |
| 颜色:           | Starlight   |
| RAM:          | 6GB   |
| 序号:           | XVMXM79NV9  |
| 名称:           | iPhone 14 Plus 5G 128GB Starlight                         |
| IMEI:         | 359893877029335   |
| IMEI2:        | 359893876473112   |
| Wi-Fi MAC 地址: | 28:8f:f6:98:e4:68   |
| 内部机型:         | MQ4Y3   |
| A型号编码:        | A2886   |
| 固件版本:         | 18.6.1  |
| 区域:           | TA/A  |
| UUID:         | 00008110000A35C91E21401E                                  |
| ECID:         | 000A35C91E21401E  |
| 查找我的iPhone:   | 解锁 (硬件)   |
| MDM状态:        | 解锁  |
| 磁盘:           | 未知供应商, 序号: IMEI:359893877029335, 128GB                    |
| SIM卡:         | IMSI: 466011901476532, ICCID: 89886019137814765322, 插槽: 1 |

## 电池信息

|            |                   |       |                 |
|------------|-------------------|-------|-----------------|
| 序号:        | FQ123573UTM22HQ1W | 生产日期: | 202235          |
| 充电次数:      | 540               | 容量:   | 4152 / 4325 mAh |
| 损耗程度:      | 4%                | 充电量:  | 66%             |
| 健康水平:      | 96%               | 温度:   | 36°C            |
| Apple健康指标: | 116               |       |                 |

## 设备组件

|           |   |    |       |
|-----------|---|----|-------|
| 所有已验证的组件: | 通过  |    |       |
| 组件        | 当前  | 原件 | 与原件相同 |
| 环境光传感器    | 30 33 31 30 39 30 45 33 35 44 30 36 00                |    | 不适用   |
| 后置摄像机     | 22 CC 47 18 04 05 00 00                               |    | 不适用   |
| 后置摄像机模块   | GCF23913VY01985X2                                     |    | 不适用   |
| 后置超宽摄像头   | 17 CB 82 17 21 61 00 00                               |    | 不适用   |
| 后置超宽摄像头模块 | DNM23320FC81CXF3V                                     |    | 不适用   |
| 电池        | FQ123573UTM22HQ1W                                     |    | 不适用   |
| 芯片板       | XVMXM79NV9  |    | 不适用   |
| 排线        | 46 57 50 32 32 36 31 34 59 4B 37 51 39 34 38 43 38 00 |    | 不适用   |
| 前置摄像机     | 87 24 18 80 CC 22 00 00                               |    | 不适用   |
| 前置摄像机模块   | GCF2426MNZ80YRT1Q                                     |    | 不适用   |
| 前红外摄像机    | C5 24 55 65 64 8B 01 EE                               |    | 不适用   |
| 前红外摄像机模块  | F8P23641W6P15F5JT                                     |    | 不适用   |

|        |   |     |
|--------|---|-----|
| LCD    | G9P2316EPNU1C9FAA+A1000000<br>0000000002G0+GLD22321XQR1C<br>MD9H+2007730800011900157249<br>5983+2316E0000000P1000000IC7<br>LM23000YQ000000000000000000<br>0000000000000000A9K24508Y<br>WRS6A0002001 | 不适用 |
| LCD-玻璃 | GLD22321XQR1CMD9H+2007730<br>8000119001572495983  | 不适用 |
| 光传感器   | 30 33 31 30 39 30 45 33 35 44 30<br>36 00   | 不适用 |
| MLB    | FG12385004P1M165K   | 不适用 |
| 未加工面板  | G9P2316EPNU1C9FAA+A1000000<br>0000000002G0+GLD22321XQR1C<br>MD9H+2007730800011900157249<br>5983+2316E0000000P1000000IC7<br>LM23000YQ000000000000000000<br>0000000000000000A9K24508Y<br>WRS6A0002001 | 不适用 |
| 振动器电动机 | GH7242754FV1HNY88+XFAM12  | 不适用 |

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
 操作系统版本: 18.6.1  
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

### 硬件检查

|            |           |             |    |
|------------|-----------|-------------|----|
| WiFi:      | 成功        | 蓝牙:         | 成功 |
| 扬声器:       | 成功        | 接收器:        | 成功 |
| 耳机:        | 成功        | 摄像机闪光灯:     | 成功 |
| 电池充电:      | 成功        | LCD彩色:      | 成功 |
| 触摸:        | 成功        | LCD 背光:     | 成功 |
| 加速计:       | 成功        | 相似度:        | 成功 |
| 指南针:       | 成功        | USB:        | 成功 |
| 振动:        | 成功        | 音量键:        | 成功 |
| 屏幕锁定键:     | 成功        | 静音键:        | 成功 |
| 气压计:       | 成功        | AGPS:       | 成功 |
| 摄像头 (辅助):  | 成功        | 前置摄像头 (辅助): | 成功 |
| 底部麦克风:     | 成功        | 前置麦克风:      | 成功 |
| 后置麦克风:     | 成功        | 陀螺仪:        | 成功 |
| 面部ID:      | 成功        | 自动旋转:       | 成功 |
| <b>总体:</b> | <b>成功</b> |             |    |

测试时间: 00:12:35

### 报告详细信息

报告 UUID: 0675ed9d-f8b9-4fa1-997f-ff5dca3aa585  
 报告日期: 2025-08-30 15:24:40 (+0800)  
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1

数字签名:  
 crPW6OVZoTTVRFcuBtmds9FYRtKMMaS8kwsAcnRuJSeFeKkCDH865CfctOgT18Hc3WTAIF0YMjPD4UzBiGKJ/h9lyWJNDBhYLHsP5EQugQ2R43mxSmgtv0ZXGuQ2UM4nMIXAU9b+b+k0pgUPQfQl0aS/WQ6/QSQsSAAx+Q4BHjyAF  
 RWmyujLuzJVPYiaEZOe+2P9td9nD4Q+zDK1B/H1+Pic6aMuKPTS2wvRs9jcxlPj7WDeA3fB7LVxqWQBwNzCm0KimtUKjiUQ2Zcxs1gdJvGq+9bVrXG27BUzi/AjJh1x2vFH+OodMQ60jknSx+O0N2zZbPqxypYnQCmCg==