



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight  
营销名称: iPhone 13  
颜色: Starlight  
RAM: 4GB  
序号: NR95T42HQM  
名称: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight  
IMEI: 355623126734532  
IMEI2: 355623126596147  
MEID: 35562312673453  
Wi-Fi MAC 地址: 04:99:bb:74:a6:ca  
内部机型: MLPG3  
A型号编码: A2633  
固件版本: 18.4.1  
区域: TA/A  
UUID: 00008110000804C41AFB801E  
ECID: 000804C41AFB801E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [已锁定](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:355623126734532, 128GB  
SIM卡: IMSI: 466011901938632, ICCID: 89886019137819386322, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	F8Y22112R2H18FLAV	生产日期:	202221
充电次数:	1037	容量:	2984 / 3208 mAh
损耗程度:	7%	充电量:	93%
健康水平:	93%	温度:	29°C
Apple健康指标:	175		

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 35 43 42 37 37 46 30 44 00		不适用
后置摄像机	19 CA 36 25 08 10 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF2105HBJYQ59TBH		不适用
后置超宽摄像头	1A D2 15 07 01 81 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM21630RQL0V4K2V		不适用
电池	F8Y22112R2H18FLAV		不适用
芯片板	NR95T42HQM		不适用
排线	46 57 50 32 30 35 35 36 37 45 55 51 39 34 38 44 4B 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FE 59 69 83 62		不适用
前置摄像机模块	DNM21755XRU0KG11M		不适用
前红外摄像机	C5 15 12 61 74 54 FE EF		不适用
前红外摄像机模块	F8P217618LPQ1QG2H		不适用
LCD	G9Q2127KFHYPR5QA3+A2000000		不适用

00000000201+GHC152630GZ17V  
P94+0B0832690001400010536172  
63+2127J0000000QY000000AC2U  
EA1754BJ000000000000000000  
0000000000000000LS4K0849BWS  
NL5A0002011

LCD-玻璃	GHC152630GZ17VP94+0B083269 000140001053617263	不适用
光传感器	30 33 31 30 35 43 42 37 37 46 30 44 00	不适用
MLB	G2C222706MS0X7LB	不适用
未加工面板	G9Q2127KFHYPR5QA3+A2000000 000000000201+GHC152630GZ17V P94+0B0832690001400010536172 63+2127J0000000QY000000AC2U EA1754BJ000000000000000000 0000000000000000LS4K0849BWS NL5A0002011	不适用
振动器电动机	GH921422FBW033CA3+XPKEC2	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.4.1  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:03:51

### 报告详细信息

报告 UUID: 0f3c4cdf-e726-4d55-ada2-b75fdd47c3ab  
报告日期: 2025-04-29 18:03:47 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3  
数字签名:

a4F8aUYYYLwUFXL370nJ7HTRwKxpYQ5R0t5LVmxe+YM9IjggH89MR+I0i/mJltJUTO+eRLf9IVrXjan3VjkNt5+NkISluZL/+AQUEAiK/ZjEuhHIOkd3AoTjfbqLRH+5xid0+C2utAgNlaUvmzjEEV+ikSS0AkF8dTsqoKsbresX  
2LS5Rh8YQfYUdWi+z/WwQQGcfGU/5bjJHiRH9YQ9Mhvx9JTfetz3DIhksUyHbXOHg3lwAhFIPqzhCrYQQ+/ddfNzmDgXSWd2BfIbplv9i2kv88Vo2SoHpG23qJdBpsBx8p+Ctm83GB5CRyZ8aqaGV05eOqPefzQGfWLoSQ==