



硬件报告

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam008@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 Pro GSM+CDMA 128GB Silver
营销名称:	iPhone 13 Pro
颜色:	Silver
RAM:	6GB
序号:	RR26LF9YCF
名称:	iPhone 13 Pro GSM+CDMA 128GB Silver
IMEI:	350283169681440
IMEI2:	350283169827001
MEID:	35028316968144
Wi-Fi MAC 地址:	48:35:2b:a4:b3:4a
内部机型:	MLVA3
A型号编码:	A2638
固件版本:	18.4.1
区域:	TA/A
UUID:	00008110000C60102E08401E
ECID:	000C60102E08401E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:350283169681440, 128GB
SIM卡:	IMSI: 466977000184713, ICCID: 89886972005700507972, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y20120HUS13RHB0	生产日期:	202201
充电次数:	744	容量:	3180 / 3076 mAh
损耗程度:	0%	充电量:	97%
健康水平:	100%	温度:	30°C
Apple健康指标:	164		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 38 31 33 42 30 32 30 34 00		不适用
后置摄像机	18 CB 31 08 08 33 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82095EVZ7Q1NMD9		不适用
后置超宽摄像头	18 CB 13 09 20 09 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL21061TF0Q26C1C		不适用
后视摄像机	19 CA 04 22 04 74 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN82115C730KGRP1C		不适用
电池	F8Y20120HUS13RHB0		不适用
芯片板	RR26LF9YCF		不适用
排线	46 57 50 32 30 34 32 43 44 51 33 51 39 34 38 41 35 00		不适用

前置摄像机	30 25 01 FE 38 68 98 58	不适用
前置摄像机模块	DNM20854DQ4Q7H510	不适用
前红外摄像机	C5 14 D5 65 35 83 08 F3	不适用
前红外摄像机模块	DN820970J1HQ1QC7X	不适用
LCD	G9P2147KE8ZPQCKAA+A2000000 000000000241+GLD2071223017V P9R+0A083249000133001021593 263+2147L0000000PV000000IC3T F32021CK000000000000000000 00000000000000HC2J5230MGQ NH9A0002002	不适用
LCD-玻璃	GLD2071223017VP9R+0A0832490 00133001021593263	不适用
光传感器	30 33 31 38 38 31 33 42 30 32 30 34 00	不适用
MLB	G2C216206W80X3WB	不适用
未加工面板	G9P2147KE8ZPQCKAA+A2000000 000000000241+GLD2071223017V P9R+0A083249000133001021593 263+2147L0000000PV000000IC3T F32021CK000000000000000000 00000000000000HC2J5230MGQ NH9A0002002	不适用
振动器电动机	GH721033PZR07428M+XAQ2XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:13:15

报告详细信息

报告 UUID： 807c9507-1435-4fea-8354-913e785b3804
报告日期： 2025-05-21 09:44:22 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2

数字签名：
JbSXaBfrrgxvXJb4HiAqIfk9asqCf2JKeHoWPexQZ3FFLYbqjLkSSgtNwoihQZWZ/pAD/pDUlWkvwGP5jw6TX3wPu8X5ky3GvpbYHA6iy6YT7C48xy9Q4h0cSqS6cPwXtgJaoV5Oc+Nz4/AJKlcrAIRPr5TsgjrZZGHRbCnEeqqhYeDIf/xkJ4iKCR9sDRvp5/tADHy4CX9crrIE3NwUpdq1Q9q+gP8Hz69PsMB9pMuRDHZWJEIYjQWMWz7PpwwHbSinessqj8WHTU3xvXChkwW0uZOL OvCaU4eLeYJaPpZNMbZ2azNzo63VfRf/AG5BBsp1McmsHClIWr+yyuQ==

