



硬件报告

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam008@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 GSM+CDMA 512GB Midnight
营销名称:	iPhone 13
颜色:	Midnight
RAM:	4GB
序号:	DW02KPJ6FK
名称:	iPhone 13 GSM+CDMA 512GB Midnight
IMEI:	356646222285942
IMEI2:	356646222138182
MEID:	35664622228594
Wi-Fi MAC 地址:	20:37:a5:93:b0:48
内部机型:	MLPF3
A型号编码:	A2633
固件版本:	18.5
区域:	TA/A
UUID:	0000811000015C6A2E98801E
ECID:	00015C6A2E98801E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:356646222285942, 512GB
SIM卡:	IMSI: 466977006727796, ICCID: 89886972405707698800, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y136334S518FKA7	生产日期:	202136
充电次数:	965	容量:	3105 / 3208 mAh
损耗程度:	4%	充电量:	68%
健康水平:	96%	温度:	28°C
Apple健康指标:	242		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 32 43 44 43 37 44 37 46 00		不适用
后置摄像机	13 CA 64 04 08 34 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF13753XV8Q59TB		不适用
后置超宽摄像头	13 6A 54 05 09 60 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF13644PSAQ59R1Q		不适用
电池	F8Y136334S518FKA7		不适用
芯片板	DW02KPJ6FK		不适用
排线	46 57 50 31 33 33 34 42 31 41 52 51 39 34 38 41 37 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FA 16 2A 4A A0		不适用
前置摄像机模块	DNM13422HL40KG187		不适用

前红外摄像机	C5 14 13 4D 35 C2 EC FD	不适用
前红外摄像机模块	F8P13241P2ZQ1QGFR	不适用
LCD	GVC13540Q95PR5RAE+A0CB16C1 12B131123220+FXT13223EHH17V P9M+03016265000134001099601 263+00000000000000000000SP8 AC47RR0FGA51AHSAA0000000000 000000000000000000AP1J305D4 T3NJ4AAAADCD0	不适用
LCD-玻璃	FXT13223EHH17VP9M+03016265 000134001099601263	不适用
光传感器	30 33 31 38 32 43 44 43 37 44 37 46 00	不适用
MLB	C07140104BC0X7L1	不适用
未加工面板	GVC13540Q95PR5RAE+A0CB16C1 12B131123220+FXT13223EHH17V P9M+03016265000134001099601 263+00000000000000000000SP8 AC47RR0FGA51AHSAA0000000000 000000000000000000AP1J305D4 T3NJ4AAAADCD0	不适用
振动器电动机	GH9128142TK033C84+MQGCC2	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:15:23

报告详细信息

报告 UUID: 97691355-7fa2-4109-9dd0-d5a611fd6a82
报告日期: 2025-07-18 17:21:29 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2

数字签名:
RNMd0Dc11UE30s9J0dR2/XQQ5PLAAnibHWOEEZCdaLPKJdPqN+j07sye3//S3tM5mk9UmSWirOiyI5sLcb52m0lhKp9sqEgR3QNR4DSKDTsqaScNtEbajutvTILJdNlFVeoOgy9aduw4KWRluX2Ti2XXPaLKh+fowkWj97Cp+tTk
bvD1JacdVz5q0+Y7K/AWzv7xP3GoeI0PsK456v4wmLKDoXdp2QuJAyWbl/aj04EsdOCmEe72DKv7Z3XVMMJCp3ppsyiqEjJtXwE2nqLmNspQGcLtLTElt0t3FTK1kaTtwDC8wkFGbXloglCGS8qID/RNPmUU/h4mzY0qhg4A==