



硬件报告

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam009@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight
营销名称: iPhone 13
颜色: Starlight
RAM: 4GB
序号: RDK7YFR69M
名称: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight
IMEI: 357846850682902
IMEI2: 357846850733184
MEID: 35784685068290
Wi-Fi MAC 地址: 44:da:30:5e:0f:77
内部机型: MLPG3
A型号编码: A2633
固件版本: 18.4.1
区域: TA/A
UUID: 00008110000270583A69801E
ECID: 000270583A69801E
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)
MDM状态: 解锁
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:357846850682902, 128GB
SIM卡: IMSI: 466011902104720, ICCID: 89886019137821047201, 插槽: 1

电池信息

序号:	FG915232FN618FM41	生产日期:	202152
充电次数:	629	容量:	2872 / 3208 mAh
损耗程度:	11%	充电量:	81%
健康水平:	89%	温度:	32°C
Apple健康指标:	166		

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 33 35 42 30 30 32 30 38 00		不适用
后置摄像机	14 6B 63 06 01 92 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL14761S1KQ7173Q		不适用
后置超宽摄像头	15 CE 04 20 10 86 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM14921VYE0V4K1Z		不适用
电池	FG915232FN618FM41		不适用
芯片板	RDK7YFR69M		不适用
排线	46 57 50 31 34 33 37 42 44 55 56 51 39 34 38 41 31 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FA 3B 6D BF 55		不适用
前置摄像机模块	DNM1475CZTB0KG119		不适用

前红外摄像机	C5 14 D0 65 15 02 FB EE	不适用
前红外摄像机模块	DN81481CUA5Q1Q9P1	不适用
LCD	GVC15130W76PR5RAQ+A0E31AJ 316A146223370+GHC128107QR1 7VP9E+0507126700013500102661 4263+00000000000000000001AC 4H47MP0ZHA11F6QS0000000000 100000000000000000AS1J4620S 9ENJ4AAAABAA0	不适用
LCD-玻璃	GHC128107QR17VP9E+05071267 000135001026614263	不适用
光传感器	30 33 31 30 33 35 42 30 30 32 30 38 00	不适用
MLB	G2C20160RD70X7LB	不适用
未加工面板	GVC15130W76PR5RAQ+A0E31AJ 316A146223370+GHC128107QR1 7VP9E+0507126700013500102661 4263+00000000000000000001AC 4H47MP0ZHA11F6QS0000000000 100000000000000000AS1J4620S 9ENJ4AAAABAA0	不适用
振动器电动机	FTN1456515L03398W+MPB1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.4.1
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:13:38

报告详细信息

报告 UUID: 6f28d4f5-67ee-41bf-9fee-c3f36203d931
报告日期: 2025-06-09 15:22:27 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7

数字签名:
nHnJAKAjru37wrOMsZWqjpWTAM+8cPs9TzaRLE9KPAnyh/zxodMxIS/11J1asvK6pL1CtbZcBjLrXyd2Er9r9uG6G/YONwNqCqPP8Q/laSmZj96nL2YHelh+qfimZ9L+W4oO+wWlQkOKqDwJaq5NviC3qx5qil2/iiiM8q9KLIWe
+CDIU3ZMchx96ajSKZVAz46VwsaPfyxfH7rzv0cMPUaFOLZaVkaHjzbQ3JosFC6C1MZ004l6bdXl8WIRPbqYzXepJUr6h4+DmFG2KzBoeddwqFV3mm7T/pQq/U4brwt/85Ydm+Qx4+BgN+FAq9Ph+W8WYBLK+jMnkZRw==