



硬件报告

客户详细信息	客户名称：smartmobile	客户所在地：Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商：Blancco	擦除技师：cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 14 Pro 5G 256GB Silver
营销名称：	iPhone 14 Pro
颜色：	Silver
RAM：	6GB
序号：	M93PMWC97
名称：	iPhone 14 Pro 5G 256GB Silver
IMEI：	350666978498990
IMEI2：	350666978500688
Wi-Fi MAC 地址：	70:22:fe:3a:ec:c3
内部机型：	MQ103
A型号编码：	A2890
固件版本：	18.3.1
区域：	TA/A
UUID：	000081200014345A1E28C01E
ECID：	0014345A1E28C01E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:350666978498990, 256GB

电池信息

序号：	F8Y24242WW0217W7A	生产日期：	202242
充电次数：	963	容量：	2813 / 3181 mAh
损耗程度：	12%	充电量：	33%
健康水平：	88%	温度：	34°C
Apple健康指标：	165		

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 46 36 46 45 31 34 30 38 00		不适用
后置摄像机	25 D3 26 21 05 98 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82416P7ZV12J51X		不适用
后置超宽摄像头	23 CE 51 02 00 38 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL2404300K15FY26		不适用
后视摄像机	22 D1 11 15 17 34 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2394CVEK15F94Z		不适用
电池	F8Y24242WW0217W7A		不适用
芯片板	M93PMWC97		不适用
前置摄像机	88 14 24 02 CB 21 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W23962D5G1CX748		不适用
前红外摄像机	C5 24 90 65 54 01 F7 17		不适用

前红外摄像机模块	HNQ2404CES415F6V9	不适用
LCD	G9P2423UNRY14YCAZ+A1000000 0000000001B0+FXR23852HXA1TR J9V000000000000000000000000 00+2423Q0000000PW000000ICA5 M41362BO000000000000000000 000000000000000LCBK39671WR RS9A0013012	不适用
LCD-玻璃	FXR23852HXA1TRJ9V0000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 46 36 46 45 31 34 30 38 00	不适用
MLB	G2C24330A741JTKB	不适用
未加工面板	G9P2423UNRY14YCAZ+A1000000 0000000001B0+FXR23852HXA1TR J9V000000000000000000000000 00+2423Q0000000PW000000ICA5 M41362BO000000000000000000 000000000000000LCBK39671WR RS9A0013012	不适用
振动器电动机	FTN240623QN1FMN8A+ZPB1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.3.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.18'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： **成功**

测试时间: 00:12:55

报告详细信息

报告 UUID： f2562feb-ab0f-46f5-bf5a-d49713faba7e
报告日期： 2025-08-08 12:23:16 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名：

L43priH326MftWHTOqgRjRr0/cRap/6sJJjdO9Fn2MdxCsgw1LKjo2HlKLh0UZr3RixZi4tdAwTKfhjXStOnlWhBDGS6cjmIir+DI9mXtd2rpnaIOWHwqlR5bZ5On28g+UyAtCU5Xfpiv3clH8AKe64h7ykyg7nbeUNxYpCo1i8LP
CNS0Gpc3qJU8LEtkfQ1j/QtoRwuztsEUAqWkEvyZqgPEcFggt7bYGVwCdRTIXo2lIC87p5u1aonZtO3yggErhqBDY4gBwT4cAQbxfQu79XJJOAAIv/dBfUfHwQ4dkYf9clxe13ePTUOQCF0xIUyWm9SgtrP59IjGVnj4Jhg==