



# 硬件报告

## 客户详细信息

### 运营商详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
 机箱类型: Mobile Device  
 机型: iPhone 16 5G 128GB Black  
 营销名称: iPhone 16  
 颜色: Black  
 RAM: 8GB  
 序号: MKPY1F2QN0  
 名称: iPhone 16 5G 128GB Black  
 IMEI: 352904892166239  
 IMEI2: 352904892070134  
 Wi-Fi MAC 地址: 4c:5d:6a:c5:50:96  
 内部机型: MYE73  
 A型号编码: A3287  
 固件版本: 18.7.1  
 区域: ZP/A  
 UUID: 00008140000E3939148B001C  
 ECID: 000E3939148B001C  
 EID: 89049032007408882600197754292578  
 查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
 MDM状态: [解锁](#)  
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:352904892166239, 128GB

## 电池信息

序号:	FG9H9U00G8T0000R3U	充电次数:	27
容量:	3518 / 3521 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	64%	健康水平:	100%
温度:	31°C	Apple健康指标:	102

## 设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 42 31 41 32 37 34 30 35 00		不适用
后置摄像头模块	DNMH9Z01PTE000048L		不适用
后置超宽摄像头模块	DNLH9S3Z0A300005LW		不适用
电池	FG9H9U00G8T0000R3U		不适用
芯片板	MKPY1F2QN0		不适用
前置摄像头模块	GCFH9T03D2600006X6		不适用
前红外摄像头模块	F8PH9B00XGQ0000B6H		不适用
LCD	G9QH9TJ74NB00004Y7+A+A1000 000000000000200+FXVH9201DZ W0000NDD+90000000000000000000 00000000+4385J0000000QQ0000 00AE9DM40471S1C0000000U000		不适用

	000012000000QJ000QJHQ3M36 303AKFLWA0002000	
LCD-玻璃	FXVH9201DZW0000NDD+900000 00000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 39 42 31 41 32 37 34 30 35 00	不适用
MLB	G2CHAR00EMN0000FGV	不适用
未加工面板	G9QH9TJ74NB00004Y7+A+A1000 000000000000200+FXVH9201DZ W0000NDD+9000000000000000000 00000000+4385J0000000QQ0000 00AE9DM40471S1C0000000U000 000012000000QJ000QJHQ3M36 303AKFLWA0002000	不适用
振动器电动机	GH9H9J305S10000HD8+8FCD3	不适用

## 软件信息

操作系统名称: iOS  
 操作系统版本: 18.7.1  
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19.0.1'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		
总体:	成功		

测试时间: 00:08:56

## 报告详细信息

报告 UUID: 587ce29f-920d-43b0-9550-fa32a9e10a35  
 报告日期: 2025-11-28 15:15:05 (+0800)  
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.3  
 数字签名: TfxJ5rK1An0uHPAx0OM0x75wKhf/Rb+xjCecfRReVSkq2p4/Mt9i/G90v65ovspzL0hj/UCo0cRleVFL1sbZCfa+ADG971pUfhK+23i3tXufZ5JHh0tJRhRWgiQNWz6h/AA/MUjmxAJLwI4WedSxgi5RVBimCgQ5Xwm6ZzAIAh02RM  
 xdSjJzK2qKFxxS1ODEziQsl610p5uvzPFz0DbB0b75E7Ua4l7MetLP2S/zFrviRt6khkEEGsYoq5SYwr1/ie0X0VRrUVCo1ixcfWdtpUpHE/0cdwLWOHHnUT4eghnLc0g1ferbTfnNBjhoNfdSmk2D/jIM8CrHWWw5QNig==

操作员

监察员