



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone XS Max GSM+CDMA 64GB Gold
营销名称:	iPhone XS Max
颜色:	Gold
RAM:	4GB
序号:	G6TX8JF6KPH3
名称:	iPhone XS Max GSM+CDMA 64GB Gold
IMEI:	357286091713051
IMEI2:	357286091654909
MEID:	35728609171305
Wi-Fi MAC 地址:	fc:2a:9c:91:7b:ff
内部机型:	MT522
A型号编码:	A2101
固件版本:	18.6.2
区域:	TA/A
原产国:	Foxconn Shenzhen, China
生产日期:	201834
UUID:	000080200003645A1404002E
ECID:	0003645A1404002E
EID:	89049032004008882600007493424288
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:357286091713051, 64GB

电池信息

序号:	F5D83557VSZJPK47Y	生产日期:	201835
充电次数:	1156	容量:	2970 / 3156 mAh
损耗程度:	6%	充电量:	47%
健康水平:	94%	温度:	37°C
Apple健康指标:	258		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	33 45 2D 38 33 30 31 30 30 39 37 00		不适用
后置摄像机	09 2C 52 76 20 53 E1 EB		不适用
后置摄像机模块	GCF82443VFZHYMX5R		不适用
后视摄像机	09 2C 52 76 24 66 D9 90		不适用
后视摄像机模块	GCF82851GS4J1K9FK		不适用
电池	F5D83557VSZJPK47Y		不适用
芯片板	G6TX8JF6KPH3		不适用
排线	46 57 50 38 30 38 33 42 4B 4D 42 48 36 43 57 33 35 00		不适用

前置摄像机	30 25 02 19 B1 15 0D CB	不适用
前置摄像机模块	DNM833113KZJH8521	不适用
前红外摄像机	C5 74 D9 61 46 02 EF 03	不适用
前红外摄像机模块	F6D833305A0JDHN8N	不适用
LCD	FXR823663BMJJLQ9A+160240966 91163073757759913+G9N8306E5 BKJ4F8A2+A10000000000000001 00+8305QL3GJ6F0WQ000MPBGN D8257914HKDRJ18860HH249C1 DTWQC5709ZV00312R0R607H22 2B5A8255S1ZCBB872089MG4B	不适用
LCD-玻璃	FXR823663BMJJLQ9A+160240966 91163073757759913	不适用
光传感器	33 45 2D 38 33 30 31 30 30 39 37 00	不适用
MLB	G2C836502YXJJ027	不适用
NVME	0b2000f280386a38	不适用
未加工面板	FXR823663BMJJLQ9A+160240966 91163073757759913+G9N8306E5 BKJ4F8A2+A10000000000000001 00+8305QL3GJ6F0WQ000MPBGN D8257914HKDRJ18860HH249C1 DTWQC5709ZV00312R0R607H22 2B5A8255S1ZCBB872089MG4B	不适用
iOS附件	296FEA4FAC6F8400F765F973080 85218	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.6.2
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.19.0.1'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:09:19

报告详细信息

报告 UUID： 5ec7d4ab-2463-48c3-aa35-fb773a463d76
报告日期： 2025-10-29 15:21:03 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.2
数字签名：

JUhCGQKPkhkjf0Ue36hQ2SUDk0aWwhqb0h34pQt0iVBVoU9PxPEJDivWXD/ID92dsiwGBuwgNXPMphg2Sq5vGCFBTuktfl/no5HsY1uwX57IXkk2Od8LdFONJzPGvaAsv16Kwkjpdqhh92dCz+ijy+RFvuW8HWJ+lzk+BJS/JE2S
+j+12+RDEGe3ZFYzLzK9iVnGzEkD6uL0ppwP6J3bV4NYBOLI/RLsAzBllar8gnvgstvSF4aGoAbcoi6VGPBB0j5u/siC0UULPtwrVY9CtyQb3ulzsiKHSS+fkziID5C+uReO7sGZ5Hqk0trfJQbNqtamchgoSDPUoENPToNg==

