



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone XR GSM+CDMA 64GB Red
营销名称:	iPhone XR
颜色:	Red
RAM:	3GB
序号:	DNPY50NYKXK3
名称:	iPhone XR GSM+CDMA 64GB Red
IMEI:	357364096031199
IMEI2:	357364095999776
MEID:	35736409603119
Wi-Fi MAC 地址:	dc:08:0f:32:59:72
内部机型:	MRY62
A型号编码:	A2105
固件版本:	18.6
区域:	TA/A
原产国:	Foxconn Chengdu, China
生产日期:	201905
UUID:	00008020001E30D10E61002E
ECID:	001E30D10E61002E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:357364096031199, 64GB
SIM卡:	IMSI: 466977004944982, ICCID: 89886972310700270666, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	F8Y845463QBJKGTA8	生产日期:	201845
充电次数:	2108	容量:	3206 / 2942 mAh
损耗程度:	0%	充电量:	58%
健康水平:	100%	温度:	32°C
Apple健康指标:	193		

## 设备组件

所有已验证的组件:

通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	33 45 2D 38 31 36 46 32 31 36 31 00		不适用
后置摄像头	09 2C 52 76 83 2B 71 F9		不适用
后置摄像头模块	GCF85124EZHYMW23		不适用
电池	F8Y845463QBJKGTA8		不适用
芯片板	DNPY50NYKXK3		不适用
排线	46 57 50 38 34 36 34 45 4E 56 39 48 36 43 57 42 47 00		不适用
前置摄像头	58 2C 06 E5 78 30 BC 35		不适用
前置摄像头模块	G8R8482D8WHJH812Z		不适用

前红外摄像机	C5 75 14 5D 15 90 0C 00	不适用
前红外摄像机模块	DNM84911KE0JGCQ59	不适用
LCD	C3F9175H2XHJLN MAY+L32D1YZ0 9035A9E22+C3F9184N8C0JLNRA B+CX591710A5ZJKF2A6+19962PB 3HM0EDNU0PQ+C439162ZKQUK 1WRMF+TNM09A2	不适用
LCD-玻璃	FXC84719LEAKF3C9K+079380926 50184073692806913	不适用
光传感器	33 45 2D 38 31 36 46 32 31 36 31 00	不适用
MLB	F3X90250156JKWMA	不适用
NVME	0b2002b38014461a	不适用
未加工面板	C3F9175H2XHJLN MAY+L32D1YZ0 9035A9E22+C3F9184N8C0JLNRA B+CX591710A5ZJKF2A6+19962PB 3HM0EDNU0PQ+C439162ZKQUK 1WRMF+TNM09A2	不适用
iOS附件	21812B0755508077F74635230903 D568	不适用

## 软件信息

操作系统名称: iOS  
 操作系统版本: 18.6  
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功
<b>总体:</b>	<b>成功</b>		

测试时间: 00:08:01

## 报告详细信息

报告 UUID: b0bb2fa9-8f63-4ac5-84ff-959f2d572752  
 报告日期: 2025-09-09 16:27:32 (+0800)  
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1  
 数字签名: FgbTINimbJlo+oNdDsFoeyhyRklFefit1rUBSVksmFyLpOBEHEdMwAZ25NXelxiddMOZKLjhTRvG6q0OmJuukm25lJT2zh1ajmSTmaF15z4Scgk5l3t8Cs+XEGQWqP4fjMlfLykmimKaGU02DRomdz6AQ1qDbAHeOCTphqsjJm2lu/7FIWOMzvuyU+yBmVxbDVkmJH2dElbOy/nxkJ5ZT5fcAtuv+NWCGrJnuOkw4up4eKR2QTrA195b6PW5v5cYHe8IuaOY6PNfuRQIW2pjX1fbJJB/NOAk4ecnZHs8iPfmbqN0DkMqTUb5mo7VTeSbA+Ow5jPDFs4W1A==

操作员

监察员