



# 硬件报告

客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师：QC007

## 硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple

营销名称：iPhone 14 Pro

颜色：Deep Purple

RAM：6GB

序号：HY5C62M2FR

名称：iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple

IMEI：354256833561210

IMEI2：354256833577422

Wi-Fi MAC 地址：f0:1f:c7:b5:a3:16

内部机型：MQ1F3

A型号编码：A2890

固件版本：18.0.1

区域：TA/A

UUID：00008120001935CE14DB401E

ECID：001935CE14DB401E

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：解锁

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:354256833561210, 256GB

## 电池信息

序号：F5D24544NEA21PK7Y

生产日期：202245

充电次数：493

容量：2761 / 3181 mAh

损耗程度：14%

充电量：83%

健康水平：86%

温度：32°C

Apple最大容量 (UI)：86%

Apple健康指标：194

## 设备组件

|           |                                        |    |       |
|-----------|----------------------------------------|----|-------|
| 所有已验证的组件： | 通过                                     |    |       |
| 组件        | 当前                                     | 原件 | 与原件相同 |
| 环境光传感器    | 30 33 31 39 30 30 45 38 36 46 37 35 00 |    | 不适用   |
| 后置摄像机     | 26 A2 82 15 04 18 00 00                |    | 不适用   |
| 后置摄像机模块   | DN82487EAXL12J51E                      |    | 不适用   |
| 后置超宽摄像头   | 25 CF 27 24 14 73 00 00                |    | 不适用   |
| 后置超宽摄像头模块 | DNL24750B3515FY2M                      |    | 不适用   |
| 后视摄像机     | 24 CE 98 19 02 36 00 00                |    | 不适用   |
| 后视摄像机模块   | GCF24876S5Z15F97P                      |    | 不适用   |
| 电池        | F5D24544NEA21PK7Y                      |    | 不适用   |
| 芯片板       | HY5C62M2FR                             |    | 不适用   |
| 前置摄像机     | 09 09 02 84 CA 21 00 00                |    | 不适用   |
| 前置摄像机模块   | GCF241442711CX81Z                      |    | 不适用   |
| 前红外摄像机    | C5 24 51 49 94 88 19 FE                |    | 不适用   |
| 前红外摄像机模块  | F8P23660TRV15F21N                      |    | 不适用   |
| LCD       | G9P2466PK5714YCAK+A1000000             |    | 不适用   |

|        |                                                                                                                                                                                                                   |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        | 0000000001B0+FXR23620B9H1T<br>RJ97000000000000000000000000000000<br>0000+2466W00000000PB0000000IC<br>B9L50319BO00000000000000000000<br>000000000000000000PULDBK443<br>94BGRS9A0013012                             |     |
| LCD-玻璃 | FXR23620B9H1TRJ97000000000<br>000000000000000000                                                                                                                                                                  | 不适用 |
| 光传感器   | 30 33 31 39 30 30 45 38 36 46 37<br>35 00                                                                                                                                                                         | 不适用 |
| MLB    | G2C25220Y2T1JTKC                                                                                                                                                                                                  | 不适用 |
| 未加工面板  | G9P2466PK5714YCAK+A1000000<br>0000000001B0+FXR23620B9H1T<br>RJ970000000000000000000000000000<br>0000+2466W00000000PB0000000IC<br>B9L50319BO00000000000000000000<br>000000000000000000PULDBK443<br>94BGRS9A0013012 | 不适用 |
| 振动器电动机 | GH72435A3B21FMM8E+XPB2XX                                                                                                                                                                                          | 不适用 |

软件信息

操作系统名称： iOS  
操作系统版本： 18.0.1  
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.15'

硬件检查

|          |    |            |    |
|----------|----|------------|----|
| WiFi：    | 成功 | 蓝牙：        | 成功 |
| 扬声器：     | 成功 | 接收器：       | 成功 |
| 耳机：      | 成功 | 摄像机闪光灯：    | 成功 |
| 电池充电：    | 成功 | LCD彩色：     | 成功 |
| 触摸：      | 成功 | LCD 背光：    | 成功 |
| 加速计：     | 成功 | 相似度：       | 成功 |
| 指南针：     | 成功 | USB：       | 成功 |
| 振动：      | 成功 | 音量键：       | 成功 |
| 屏幕锁定键：   | 成功 | 静音键：       | 成功 |
| 气压计：     | 成功 | AGPS：      | 成功 |
| 摄像头（辅助）： | 成功 | 前置摄像头（辅助）： | 成功 |
| 电池损耗：    | 成功 | 底部麦克风：     | 成功 |
| 前置麦克风：   | 成功 | 后置麦克风：     | 成功 |
| 陀螺仪：     | 成功 | 面部ID：      | 成功 |
| 自动旋转：    | 成功 |            |    |

总体： 成功

测试时间: 00:07:51

报告详细信息

报告 UUID： 7cd456fc-6dea-4eb5-b3a1-6a1c6409e53e  
报告日期： 2024-11-06 09:31:09 (+0000)  
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5  
数字签名：

bkwR+HuCyjOOV4p5catgxpT9ThFcz6/hwhHZf8Fglo3F4iZVPg+Oo7Kh/RQp23IPTGHAJqtwcjS13eTGHT/NxinRC6OHfddZ0irzy/i2375N220KanoVcd+VbtlcwhhyQwc9NN3gLQ0dO/eEzSOCiP1hZA5SCBp4Y726SFEnpx  
dQvIRrOBthcddZe7IAudS7LXsKq5nflqdBXRfp0332jP3DMUZ5uXYdD/9shoB4kHQ2WSJ3Hfy+cWL9tFCrt1D1iSlDm1rsWOXthiedUhToEGm6IsGcxtAEIOo5IUizK4wjdeRqVry+vvFtGwLCQ9JdltZghm7LYAP5JsCqw==