

硬件报告



客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商：Blancco

擦除技师：QC005

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple

营销名称：iPhone 14 Pro Max

颜色：Deep Purple

RAM：6GB

序号：G9L4NKC2X1

名称：iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple

IMEI：352301453814465

IMEI2：352301453486454

Wi-Fi MAC 地址：18:fa:b7:4b:34:fa

内部机型：MQ9X3

A型号编码：A2894

固件版本：17.6.1

区域：TA/A

UUID：00008120001234202250C01E

ECID：001234202250C01E

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：解锁

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:352301453814465, 256GB

SIM卡：IMSI: 466924252725488, ICCID: 89886920042527254887, 插槽： 1

电池信息

序号：F5D236652WS20J892

生产日期：202236

充电次数：658

容量：3648 / 4297 mAh

损耗程度：16%

充电量：84%

健康水平：84%

温度：31°C

Apple健康指标：135

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 39 43 44 39 31 30 37 41 00		不适用
后置摄像机	23 6C 36 25 04 35 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82363RFK11CDK2W		不适用
后置超宽摄像头	21 CD 97 16 09 20 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL2382CHB015FY1Y		不适用
后视摄像机	21 CD 46 12 14 02 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2365KDDE1CY05S		不适用
电池	F5D236652WS20J892		不适用
芯片板	G9L4NKC2X1		不适用
前置摄像机	46 19 15 10 6C 22 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF23275SS71CXC4T		不适用
前红外摄像机	C5 24 17 4D 14 41 02 0B		不适用
前红外摄像机模块	F8P23530TTU15F4J4		不适用

LCD	G9L2377F7RF14YDAL+A1000000 0000000001D0+FXV23154CHJ1V 3C9D000000000000000000000000 0000+2377W0000000NB000000J C77GH2029BP0000000000000000 00000000000000000000HC7K307 0BGURSBA0002002	不适用
LCD-玻璃	FXV23154CHJ1V3C9D0000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 39 43 44 39 31 30 37 41 00	不适用
MLB	G2C241209791L9Y3	不适用
未加工面板	G9L2377F7RF14YDAL+A1000000 0000000001D0+FXV23154CHJ1V 3C9D000000000000000000000000 0000+2377W0000000NB000000J C77GH2029BP0000000000000000 00000000000000000000HC7K307 0BGURSBA0002002	不适用
振动器电动机	GH722955AED1H5P8W+XAQ2XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 17.6.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.15'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		
总体：	成功		
测试时间：	00:09:41		

报告详细信息

报告 UUID： c8322358-b377-4907-a8a9-6adca1a63521
报告日期： 2024-11-06 08:30:17 (+0000)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5
数字签名：

gkJizwhlI4gYMcHwl8y9x7aP.JmBXGyohHugEcgdYLiXN9GP+xmNJ3/3ESUder071uuxCGDYcymAvAwsnVBejVSXYMgFvDZYaXJK582ZhYT3flt9CZmaL5Ja6PpVfHKjDQW2ns9Zf/bPkm4GU2/dYccDJSZFTnYTMhaRTFwmUeidADQovi9UEgHWxPqf6ypLmR6qWTKJq+FKgn8CdFvkY5DRkGGEzTEp+VoxMdBQ2l9FSbkwLe6VfkewZFhP9ueUp05pGwCXJ3r72OL+Yn5rl56g7PJrcs3PtdLKrr/aFYPI/M0OtbH+7wxvRptXqhYyWwwPHbY/QhX2dVGJ2mm8Mhlg==

