



# 硬件报告

## 客户详细信息

### 运营商详细信息

客户名称: smartmobile

擦除提供商: Blancco

客户所在地: Taiwan

擦除技师: QC005

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple  
营销名称: iPhone 14 Pro Max  
颜色: Deep Purple  
RAM: 6GB  
序号: R62YXGWMFJ  
名称: iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple  
IMEI: 352301450566597  
IMEI2: 352301450802067  
Wi-Fi MAC 地址: 5c:3e:1b:a0:16:f4  
内部机型: MQ9X3  
A型号编码: A2894  
固件版本: 16.6.1  
区域: TA/A  
UUID: 0000812000182D00010B401E  
ECID: 00182D00010B401E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:352301450566597, 256GB  
SIM卡: IMSI: 466924160625789, ICCID: 89886920041606257894, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	F8Y234501ZL20J92E	生产日期:	202234
充电次数:	431	容量:	3854 / 4297 mAh
损耗程度:	11%	充电量:	88%
健康水平:	89%	温度:	29°C
Apple健康指标:	144		

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	031081656910		不适用
后置摄像机	23 6F 36 12 04 95 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82315JSX31CDK1J		不适用
后置超宽摄像头	21 CE 44 21 05 54 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL23465G5815FY21		不适用
后视摄像机	1C CA 04 04 07 78 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF23038DNB1CY03T		不适用
电池	F8Y234501ZL20J92E		不适用
芯片板	R62YXGWMFJ		不适用
前置摄像机	75 10 17 71 CC 1C 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF23426ASA1CXC28		不适用
前红外摄像机	C5 24 15 59 55 46 0D 0A		不适用
前红外摄像机模块	HNQ2322429E15F8PX		不适用
LCD	G9N2333R1LF14YDAR+A1000000		不适用

000000001D0+FXC23063BAP1V  
3C9J000000000000000000000000  
0000+2332R0000000N1000000JC  
7WDB0617BP0000000000000000  
00000000000000000000LC9K305B  
M57RSBA0002002

LCD-玻璃	FXC23063BAP1V3C9J0000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	031081656910	不适用
MLB	G2C23660DY61L9Y3	不适用
未加工面板	G9N2333R1LF14YDAR+A1000000 000000001D0+FXC23063BAP1V 3C9J0000000000000000000000 0000+2332R0000000N1000000JC 7WDB0617BP0000000000000000 00000000000000000000LC9K305B M57RSBA0002002	不适用
Savage	50 61 0B AC C5 24 15 59 55 46 0D 0A 06 16 7F AF 15 38 0E 0C	不适用
振动器电动机	FTN23453JC11H5Q8F+XAP2XX	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 16.6.1  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.15'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:07:02

### 报告详细信息

报告 UUID: 3ba3794c-4bcf-44c4-a019-7508c9111e70  
报告日期: 2024-11-06 09:54:10 (+0000)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5  
数字签名:

HfolkLOB+MKlW4h18FXIDSLA1cbYGmJDVJKM8zv6/VAp9Jl5mqclDFYs8yc6STIAEYRmJdCPrQzk8qhP3NJ9fixqjDETGAytaph92Ajfntaptztu+VFAKYFzeBAas9so+/o4m4ZoTEEzyMAlg6OIMkmqA3BW66DU3z2FqzTh9it  
TJFt7hwOyPsZuzIDPviDAdBPET1w49RGdsptP9BkJfUwMIAqJUCae+KLAdIRyASbExQP6zWrf905VqQJNU7/BFpT5AiMCX47Se5PI64PoFC3v/U72xN6CsSbqc07i1VL9LR0TcE7Mlc40h+wbTDclJLRJCJZ2Kz0dVz2Vs0w==

