



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: QC002

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 15 Pro Max 5G 256GB Natural Titanium
营销名称: iPhone 15 Pro Max
颜色: Natural Titanium
RAM: 8GB
序号: CXXKW6652R
名称: iPhone 15 Pro Max 5G 256GB Natural Titanium
IMEI: 353650692058626
IMEI2: 353650692025666
Wi-Fi MAC 地址: ec:81:50:d7:df:37
内部机型: MU793
A型号编码: A3106
固件版本: 18.0.1
区域: ZP/A
UUID: 0000813000027104187A8D3A
ECID: 00027104187A8D3A
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353650692058626, 256GB
SIM卡: IMSI: 466977000500375, ICCID: 89886972006702864593, 插槽: 1

电池信息

序号:	FG9GYM0000X00006TV	充电次数:	429
容量:	3791 / 4395 mAh	损耗程度:	14%
充电量:	72%	健康水平:	86%
温度:	33°C	Apple健康指标:	122

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 31 33 32 33 36 37 36 37 36 00		不适用
后置摄像机模块	DN83384ASGC1RXL73		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL3386020Q242643		不适用
后视摄像机模块	DN83391L7PS1W23BA		不适用
电池	FG9GYM0000X00006TV		不适用
芯片板	CXXKW6652R		不适用
前置摄像机模块	F0WGYW0153G0000042		不适用
前红外摄像机模块	F8P33673M941XFCYT		不适用
LCD	G9N3353R5QV1PHRA0+A100000 0000000000130+FXGGXR00KBT0 0004MB+90000000000000000000 00000+3351P0000000N3000000A D8PC90507BU0000000000000000 000000000000000000NWAY8L28 60RT4RS4A0002012		不适用

LCD-玻璃	FXGGXR00KBT00004MB+900000 00000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 31 33 32 33 36 37 36 37 36 00	不适用
MLB	HVGGZB000YC0000DEY	不适用
未加工面板	G9N3353R5QV1PHRA0+A100000 0000000000130+FXGGXR00KBT0 0004MB+90000000000000000000 00000+3351P0000000N3000000A D8PC90507BU0000000000000000 000000000000000000NWAY8L28 60RT4RS4A0002012	不适用
振动器电动机	GH7GYV70KMX00000L2+8DAB3	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.0.1
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.15'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功
总体:	成功		

测试时间: 00:06:09

报告详细信息

报告 UUID: 8d6589a1-104a-4361-a496-a84004abb1b5
报告日期: 2024-10-22 06:10:15 (+0000)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5
数字签名:

TX/GhhNYxllDzNmGxbwWArkCt0+Lp/sJ/ionXbfazudcMC2xhAseK/VTfbTnrLLgKek1AACf0lzXzGUrYDemcEFM0CEDi3k/zL275qsDjRi9ITgxC+b21jzYsOoaxlDJfhLGq7LjXLD3+WLWgwwJWCI+xS8OGwR5x6v4HprgCBe82/MaQ4qU2IWCIQz8t2ywzflfTmOsYcKq2FG8Rq0zwKVFFmKUBTipV/tyQuE0ZQT4fM3rO8NPVvTngcoQWkBM+qkyItuG4HEmuSXhe9lXgGGDbtgEzXz/Z/J4b1drj+9Vylpuc4HmA7GO0w0usEsZSeZLZhm8YtP9PFicjRKg==

操作员

监察员