

硬件报告



客户详细信息

客户名称： smartmobile 客户所在地： TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师： cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 16 Pro Max 5G 256GB Desert Titanium
营销名称：	iPhone 16 Pro Max
颜色：	Desert Titanium
RAM：	8GB
序号：	MW6WTXPR7M
名称：	iPhone 16 Pro Max 5G 256GB Desert Titanium
IMEI：	350096146016757
IMEI2：	350096147925022
Wi-Fi MAC 地址：	90:4c:c5:15:79:22
内部机型：	MYWX3
A型号编码：	A3296
固件版本：	18.2.1
区域：	ZP/A
UUID：	0000814000084D840AF3001C
ECID：	00084D840AF3001C
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	已锁定
磁盘：	未知供应商, 序号： IMEI:350096146016757, 256GB
SIM卡：	IMSI: 466011121223262, ICCID: 89886021157702322289, 插槽： 1

电池信息

序号：	F8YH96H1X8H0000UMJ	充电次数：	1
容量：	4809 / 4630 mAh	损耗程度：	0%
充电量：	64%	健康水平：	100%
温度：	29°C	Apple最大容量 (UI)：	100%
Apple健康指标：	61		

设备组件

所有已验证的组件：通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	39 37 31 30 30 36 32 36 34 30 41 42 00		不适用
后置摄像机模块	DN8H960BLHH00002G8		不适用
后置超宽摄像头模块	DN8H8B0760L00002MW		不适用
后视摄像机模块	F0WH8H00J4L000064R		不适用
电池	F8YH96H1X8H0000UMJ		不适用
芯片板	MW6WTXPR7M		不适用
前置摄像机模块	F0WH93005XK00006X3		不适用
前红外摄像机模块	HNQH8X096ZE0000B6J		不适用
LCD	G9PHAYS13CV00005DR+A+A1000 000000000000110+FXTHAF00UJM 0000JYC+9000000000000000000 00000+4441V00000000NU000000A EALL50093B4M0000000A0000000 020000000NV000PHLH9M421286 8FLZA0002001		不适用
LCD-玻璃	FXTHAF00UJM0000JYC+9000000		不适用

	000000000000000000	
光传感器	39 37 31 30 30 36 32 36 34 30 41 42 00	不适用
MLB	J56H9M00H9Q0000HN8	不适用
未加工面板	G9PHAYS13CV00005DR+A+A10000000000000110+FXTHAF00UJM0000JYC+9000000000000000000000000+4441V0000000NU000000AEALL50093B4M0000000A0000000020000000NV000PHLH9M4212868FLZA0002001	不适用
振动器电动机	LCSH8870PYP0000HP0+83BE4	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.2.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	不可用
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:07:58

报告详细信息

报告 UUID： f13df83b-81cd-429b-94be-4bb23b9e8643
报告日期： 2025-04-07 10:01:03 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

KQcJsW5WfC8l8hFVv985JRrQSDHrw1Nf8KJRvPUfNDGFoJLYTiMCGmzLrrtBRW6zL57/afpv1X/UuL/aLu/qe55kfKV/PEwFut48hDCn1s5LBIDo7V72s85NpzOKZ8BwSWujUMOFUZoMHEsBGQ5jtlR1beU2a4OalieN5RpeE6Cfjd+MObyt7v5alba5iqzznjK/yKslMTR9XRn75kEvg7TGh+SwQaAJidFqjyKCncvpT4RHjwEO9LxMi7ZstHfoCMxsR5JU49JjnT67Vt9alb7k/zGO1Q+wNFIukfq3Am3BgsfffHHx76EgPHM1/JTjFIodtEgVDgyvK7t7AQ==

操作员	监察员
-----	-----