

硬件报告



客户详细信息	客户名称：smartmobile	客户所在地：TAIWAN
运营商详细信息	擦除技师：cyqcteam007@gmail.com	

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 12 mini GSM+CDMA 128GB Black
营销名称：	iPhone 12 mini
颜色：	Black
RAM：	4GB
序号：	FFWDPB9N0GPW
名称：	iPhone 12 mini GSM+CDMA 128GB Black
IMEI：	353020115703242
IMEI2：	353020115125800
MEID：	35302011570324
Wi-Fi MAC 地址：	98:60:ca:dd:09:af
内部机型：	MGE33
A型号编码：	A2399
固件版本：	18.3.2
区域：	TA/A
原产国：	Fremont USA
生产日期：	202046
UUID：	00008101001D2C8414D0001E
ECID：	001D2C8414D0001E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	已锁定
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:353020115703242, 128GB
SIM卡：	IMSI: 466977607774737, ICCID: 89886971809769046611, 插槽： 1

电池信息

序号：	F8Y203102J602JNAF	生产日期：	202203
充电次数：	1085	容量：	2219 / 2214 mAh
损耗程度：	0%	充电量：	32%
健康水平：	100%	温度：	32°C
Apple最大容量 (UI)：	100%	Apple健康指标：	208

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 37 34 30 31 38 39 30 00		不适用
后置摄像机	05 6E 32 08 12 86 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL04163J32MC2T28		不适用
后置超宽摄像头	05 CF 54 12 08 09 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL04252M19N1N71A		不适用
电池	F8Y203102J602JNAF		不适用
芯片板	FFWDPB9N0GPW		不适用
排线	46 57 50 30 34 32 35 45 45 5A 48 4D 56 46 59 32 4C 00		不适用
前置摄像机	28 28 B1 56 5B 7A A0 16		不适用
前置摄像机模块	F0W04360FVYN0DK2C		不适用
前红外摄像机	C5 04 18 51 65 47 EE 04		不适用

前红外摄像机模块	DNM04420MHUN96658	不适用
LCD	G9Q0434CMK6LQHJAM+A100000 0000000000110+FX9038218FGPR RF7K+18008256000134000995615 263+0000000000000000000000 00000000000000000000000000 0000000000000000AP1H387HVV MJ1A0000012	不适用
LCD-玻璃	FX9038218FGPRRF7K+180082560 00134000995615263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 37 34 30 31 38 39 30 00	不适用
MLB	C7H04560ERGPV204A	不适用
未加工面板	G9Q0434CMK6LQHJAM+A100000 0000000000110+FX9038218FGPR RF7K+18008256000134000995615 263+0000000000000000000000 00000000000000000000000000 0000000000000000AP1H387HVV MJ1A0000012	不适用
振动器电动机	GH704452QMQN7PC8J+XPB1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.3.2
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:07:15

报告详细信息

报告 UUID： 7cebe80f-0e66-4e7b-a177-f3624f415088
报告日期： 2025-04-09 09:42:41 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

USwUvCJUSMTc6WjxrHQAe81pc7/Q0KA9A94Fnvqwk/c44aAKPTS0j0Q6GXZiCKkbiljSoyy4uKXu66AiwShR4x+YNHv1didUb5h3rBF5gwGDvVHl6ZeE0h8AVCzT75CzbbChLVcudQTx5sZJZDpZRwsZfm7XfKlqZFWWyu1l/f2i
fmAqwaSitGbo2N5d5AHhLhBoX1YtI2iK3z/Fg94FClclPl1rSVWC69WlElstnneS3QA3lxNAQnNSqHfFR3T8W/KF3l+MI7mx4bXAPAznugxlnSDl3ls/Vb5rklQ1DQX+rZCwX+FrNx+freLHEPVOnWwwJeB4AauttnSWpOg==