



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 8 Plus GSM+CDMA 256GB Silver
营销名称: iPhone 8 Plus
颜色: Silver
RAM: 3GB
序号: FD2XF03VJCLR
名称: iPhone 8 Plus GSM+CDMA 256GB Silver
IMEI: 354835094794519
Wi-Fi MAC 地址: 74:9e:af:2d:d5:1f
内部机型: MQ8Q2
A型号编码: A1897
固件版本: 16.7.7
区域: TA/A
生产日期: 201838
UUID: 3872e08e927736daa6f557b8355ced988f577499
ECID: 000A29142160002E
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)
MDM状态: 解锁
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:354835094794519, 256GB
SIM卡: IMSI: 454031027316666, ICCID: 8985203102073166665, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D4277HSTZYY5G7M	供应商:	F
生产日期:	202427	充电次数:	0
容量:	3110 / 2675 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	59%	健康水平:	100%
温度:	25°C	Apple健康指标:	124

设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	23-071FEB2F		不适用
后置摄像机	09 2C 52 76 44 15 7B E8		不适用
后置摄像机模块	GCF83611TZ2H9PG1G	GCF83611TZ2H9PG1G	匹配
后视摄像机	0A 2C 52 76 44 66 37 14		不适用
后视摄像机模块	GCF83650ESQH9PJ2N		不适用
电池	F5D4277HSTZYY5G7M	F5D8355CC9PHY5GA8	未匹配
芯片板	FD2XF03VJCLR		不适用
前置摄像机	30 25 02 19 B3 29 14 3E		不适用
前置摄像机模块	DNM83520GV4HJL572	DNM83520GV4HJL572	匹配
LCD	C118332U45THLK2AW+T327EAB 833A4A1J51+R0136286VHAC0AJ8 G271+F861JAT9Z2186CM21RWS2 A	C118332U45THLK2AW+T327EAB 833A4A1J51+R0136286VHAC0AJ8 G271+F861JAT9Z2186CM21RWS2 A	匹配

LCD-玻璃	FXC75261P5XHTF99K+019241378	29161078701809748	不适用
光传感器	23-071FEB2F		不适用
MLB	FD18384008PHNVHB7	FD18384008PHNVHB7	匹配
NVME	0b20024a23ac3e76		不适用
未加工面板	C118332U45THLK2AW+T327EAB		不适用
	833A4A1J51+R0136286VHAC0AJ8		
	G271+F861JAT9Z2186CM21RWS2		
	A		
触摸ID	02 17 00 1C 20 31 2F 2E 36 45 0B	02 17 00 1C 20 31 2F 2E 36 45 0B	未匹配
	3B 00 02 00 D7	3B 00 D7 02	

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 16.7.7
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	Home 键:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
静音键:	成功	气压计:	成功
AGPS:	成功	摄像头（辅助）:	成功
前置摄像头（辅助）:	成功	指纹:	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:09:05

报告详细信息

报告 UUID: 9ffedbdb-6d35-49b3-911d-9b1206f96c50
报告日期: 2025-05-08 17:36:16 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名:

ULF055N67L7vB4NjZeFqZSQF1ARYuvzVpn8jce/977ab58ssNYNOMA3fWfauJrs9iCayunYJcPzMnu2X68mZies5Xy0cq+AP2hHirBrsyZJ44yz7dnKXvS3M3TXKyNTNe7BHX3DlvKl2NaA6d5dB5E55qGJR1mXtJ9VCQEWd6ckMzk0+W4J/UkzBo1gdVVsbEMEmgdNKhHRkHueTVaywliooYH3r8k03/cBKl76T5m+qVf3dLqfJAJYzKkwMLT0zf6wSTguiZdGbqT5fPyiq641t8Cd0se46lMS4YL7E1GMxAkzRHWZdl/C8UHpyCGthNL57U47olB+ZNjwdZWA==

操作员	监察员
-----	-----