



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
 机箱类型: Mobile Device
 机型: iPhone 16 Pro Max 5G 256GB Natural Titanium
 营销名称: iPhone 16 Pro Max
 颜色: Natural Titanium
 RAM: 8GB
 序号: JJT6J9WPHL
 名称: iPhone 16 Pro Max 5G 256GB Natural Titanium
 IMEI: 359476730178463
 IMEI2: 359476730057998
 Wi-Fi MAC 地址: f0:04:e1:93:59:c6
 内部机型: MYWY3
 A型号编码: A3296
 固件版本: 18.4.1
 区域: ZP/A
 UUID: 00008140000471EC1168801C
 ECID: 000471EC1168801C
 查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
 MDM状态: [解锁](#)
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:359476730178463, 256GB
 SIM卡: IMSI: 466924191079950, ICCID: 89886920041910799508, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5DHB000XRZ0000UMG	充电次数:	31
容量:	4814 / 4630 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	100%	健康水平:	100%
温度:	33°C	Apple健康指标:	66

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	39 37 31 30 30 34 46 34 39 38 39 44 00		不适用
后置摄像机模块	DN8HB408HL500002G8		不适用
后置超宽摄像头模块	DN8HB50A1S100002Mw		不适用
后视摄像机模块	F0WHB000VQW000064R		不适用
电池	F5DHB000XRZ0000UMG		不适用
芯片板	JJT6J9WPHL		不适用
前置摄像机模块	GCFHAQ01S1X00006X4		不适用
前红外摄像机模块	F8PHB201MG90000B6K		不适用
LCD	GH3H9E019T600005DS+A+A0BD 47S311B133514320+FXTH82008F U0000JYC+900000000000000000 0000000+00000000000000000000		不适用

THAH8V018ZP00008GD1JUG000
000100000000000000LC8M3447
S4HFLZA6666656

LCD-玻璃	FXTH82008FU0000JYC+90000000 0000000000000000	不适用
光传感器	39 37 31 30 30 34 46 34 39 38 39 44 00	不适用
MLB	HVGHBD009HF0000HN8	不适用
未加工面板	GH3H9E019T600005DS+A+A0BD 47S311B133514320+FXTH82008F U0000JYC+9000000000000000 0000000+000000000000000000 THAH8V018ZP00008GD1JUG000 000100000000000000LC8M3447 S4HFLZA6666656	不适用
振动器电动机	GH7HB160PRV0000HNZ+86BA3	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.4.1
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:08:00

报告详细信息

报告 UUID: 91f6d6cd-e4ca-47ef-ae9f-d7b5f8011e6a
报告日期: 2025-06-13 14:07:20 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名:

Yt+luNljS9s9RvZyucDGEszA/uzn67hXIRiq/+aGTy8C2gzubEUmle81KjsN6e+pNvGluPAl2YU6fMlAex8BQj7JCEWwCUMQ2FJ CZv0So46r/T1FUq7iNmYKpSs+yMgPNkgjBjTZCP8Fw22HqU+RKUiNBMH49NhL4cJmpuhlzgy/h0xtrQTUzoJbXln9hQfGYWoaT5XYy1nu7Uc3CUspHzQTwwRoAljU3HAbK08fWjmrHDDR8hvHdqnjeQ8Y5YMIWtJPpnJDMovMFDkua1+ex20zG2/WZILl6IXRqBm2UDRpy0oXMSqunfWUE0ftzq7x9MHkQiqfie1LO7Ktg==

操作员

监察员