



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: TAIWAN

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 16 Pro 5G 128GB Desert Titanium  
营销名称: iPhone 16 Pro  
颜色: Desert Titanium  
RAM: 8GB  
序号: JX7W03WR5Q  
名称: iPhone 16 Pro 5G 128GB Desert Titanium  
IMEI: 359242751704292  
IMEI2: 359242751669180  
Wi-Fi MAC 地址: f4:a3:10:7d:c6:e8  
内部机型: MYNF3  
A型号编码: A3293  
固件版本: 18.4  
区域: ZP/A  
UUID: 00008140000218161A62801C  
ECID: 000218161A62801C  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:359242751704292, 128GB

## 电池信息

序号:	F8YHD5D1E9B0000RZ2	充电次数:	61
容量:	3615 / 3544 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	86%	健康水平:	100%
温度:	34°C	Apple最大容量 (UI):	100%
Apple健康指标:	90		

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	39 37 31 30 30 38 34 44 36 43 34 41 00		不适用
后置摄像机模块	DN8HC50CMZB00002G6		不适用
后置超宽摄像头模块	DN8HDB00GB200002MW		不适用
后视摄像机模块	F0WHBQ0042600005KR		不适用
电池	F8YHD5D1E9B0000RZ2		不适用
芯片板	JX7W03WR5Q		不适用
前置摄像机模块	F0WHDB009WT00006X1		不适用
前红外摄像机模块	F8PHCR03NQG0000B6D		不适用
LCD	G9PHBRE2K8700005DP+A+A1000 000000000000110+FX9HBB00WS P0000HAX+900000000000000000 0000000+4481M0000000NY00000		不适用

0AEBGC31339B3S0000000A0000  
000010000000NM000NHHDCM44  
70TWBFLYA0002001

LCD-玻璃	FX9HBB00WSP0000HAX+9000000 000000000000000000	不适用
光传感器	39 37 31 30 38 34 44 36 43 34 41 00	不适用
MLB	G2CHDU005QV0000FDW	不适用
未加工面板	G9PHBRE2K8700005DP+A+A1000 000000000000110+FX9HBB00WS P0000HAX+900000000000000000 0000000+4481M0000000NY00000 0AEBGC31339B3S0000000A0000 000010000000NM000NHHDCM44 70TWBFLYA0002001	不适用
振动器电动机	GH9HCPE0BCM0000HE4+A5ABD	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.4  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:06:39

### 报告详细信息

报告 UUID: 4a17afe6-aa3a-49d4-8e13-7ff8bd0bfd5f  
报告日期: 2025-05-14 16:36:26 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2  
数字签名:

axOaBbQrKghbsJrTpaT0WfFOMMPPG19F8GsrkGQaku1Wm+UGNrg3YJfyS8SAQJ9UyVlLOYu+K/oEfcRTpaSvxTb2DHeJpuOzMXSJe2LcUIFyxp4YgiltBy4tgBLdjleMZ6D3w+kQhHhTOLwNb3Q1amwAWTCn4gU0/HO0eZCuGINH  
rjF2mzEQXx07MxD0G3cuWkoBfOg8zZV+WxhywvSx01fR/+n4rDadHdOgBstQl7BBetJtZ1+va8EJ+NfkzjiUBSFFM2Qh9FEFgLi7dtGINxYlm51NYhPb3L2S1kXMwu6UWRggaHVIS/+HHclT1fnGhzoWu0IQs1+Vw==

操作员

监察员