



# 硬件报告

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam008@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 128GB Gold  
营销名称: iPhone 12 Pro Max  
颜色: Gold  
RAM: 6GB  
序号: G6TDQ1FS0D51  
名称: iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 128GB Gold  
IMEI: 356729119572679  
IMEI2: 356729119542763  
MEID: 35672911957267  
Wi-Fi MAC 地址: 98:60:ca:73:0c:7c  
内部机型: MGD93  
A型号编码: A2411  
固件版本: 18.4.1  
区域: TA/A  
原产国: Foxconn Shenzhen, China  
生产日期: 202047  
UUID: 00008101001E68A90E29003A  
ECID: 001E68A90E29003A  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [已锁定](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:356729119572679, 128GB  
SIM卡: IMSI: 466924296587569, ICCID: 89886920042965875698, 插槽: 1

## 电池信息

|            |                   |       |                 |
|------------|-------------------|-------|-----------------|
| 序号:        | F5D0442BZ7SQ4C09T | 生产日期: | 202044          |
| 充电次数:      | 236               | 容量:   | 3483 / 3666 mAh |
| 损耗程度:      | 5%                | 充电量:  | 50%             |
| 健康水平:      | 95%               | 温度:   | 29°C            |
| Apple健康指标: | 252               |       |                 |

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

| 组件        | 当前  | 原件 | 与原件相同 |
|-----------|---|----|-------|
| 环境光传感器    | 31 33 31 30 31 36 34 33 34 33 37<br>46 00 |    | 不适用   |
| 后置摄像机     | 04 6C 50 18 08 44 00 00                   |    | 不适用   |
| 后置摄像机模块   | DN80457HBB2H1HW1U                         |    | 不适用   |
| 后置超宽摄像头   | 06 D1 65 18 08 70 00 00                   |    | 不适用   |
| 后置超宽摄像头模块 | DN80451CM4RMR2612                         |    | 不适用   |
| 后视摄像机     | 04 CC 48 11 22 04 00 00                   |    | 不适用   |
| 后视摄像机模块   | DN80452E8X4KDH71N                         |    | 不适用   |
| 电池        | F5D0442BZ7SQ4C09T                         |    | 不适用   |
| 芯片板       | G6TDQ1FS0D51                              |    | 不适用   |

|          |  |     |
|----------|--|-----|
| 排线       | 46 57 50 30 33 37 35 4B 5A 44 59<br>4D 56 46 59 37 32 00   | 不适用 |
| 前置摄像机    | 28 28 B1 56 39 65 FE 18  | 不适用 |
| 前置摄像机模块  | F0W0335025NN0DP16  | 不适用 |
| 前红外摄像机   | C5 95 19 59 04 CC 00 09  | 不适用 |
| 前红外摄像机模块 | DNM038532XFN9645B  | 不适用 |
| LCD      | G9N0453U2LZMRY1AV+A1000000<br>000000000210+FXV031208DBN77<br>F91+390692610001400010466122<br>63+000000000000000000000000<br>0000000000000000000000000000<br>0000000000000000LYCH367BBNDM<br>L9A0000111 | 不适用 |
| LCD-玻璃   | FXV031208DBN77F91+390692610<br>00140001046612263   | 不适用 |
| 光传感器     | 31 33 31 30 31 36 34 33 34 33 37<br>46 00  | 不适用 |
| MLB      | G2C0465079WPV1KA   | 不适用 |
| 未加工面板    | G9N0453U2LZMRY1AV+A1000000<br>000000000210+FXV031208DBN77<br>F91+390692610001400010466122<br>63+000000000000000000000000<br>0000000000000000000000000000<br>0000000000000000LYCH367BBNDM<br>L9A0000111 | 不适用 |
| 振动器电动机   | GH9039485WCM8RW81+ZPEDC2   | 不适用 |

## 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.4.1  
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.16'

## 硬件检查

|           |    |             |    |
|-----------|----|-------------|----|
| WiFi:     | 成功 | 蓝牙:         | 成功 |
| 扬声器:      | 成功 | 接收器:        | 成功 |
| 耳机:       | 成功 | 摄像机闪光灯:     | 成功 |
| 电池充电:     | 成功 | LCD彩色:      | 成功 |
| 触摸:       | 成功 | LCD 背光:     | 成功 |
| 加速计:      | 成功 | 相似度:        | 成功 |
| 指南针:      | 成功 | USB:        | 成功 |
| 振动:       | 成功 | 音量键:        | 成功 |
| 屏幕锁定键:    | 成功 | 静音键:        | 成功 |
| 气压计:      | 成功 | AGPS:       | 成功 |
| 摄像头 (辅助): | 成功 | 前置摄像头 (辅助): | 成功 |
| 底部麦克风:    | 成功 | 前置麦克风:      | 成功 |
| 后置麦克风:    | 成功 | 陀螺仪:        | 成功 |
| 面部ID:     | 成功 | 自动旋转:       | 成功 |

总体: 成功

测试时间: 00:06:12

## 报告详细信息

报告 UUID: dae7136d-5040-4969-8da3-1f9df4a099d6  
报告日期: 2025-05-08 11:57:36 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2  
数字签名:

hBaH3UIHvfbh74XpB5hsNESJQnwKld0IHyyzBuZ+Pi6P/X7zXrhQIAcVATeMKJZkMwBwCw4NkgRb014TCUva2ZCNLeL2IH4NCMvUkgKlXucDfLAn5wbAqmSO0M+zyhrSitgyOF05JYFqgZ4OsrJDcoP+FfrtZRMh5TP1RcNF5X36bb/BMqprcJz1oydxRWu2ZD7ZTSEPhGckXmDmcWQjEd3ERBW5e2+B2sJuo/Z7Tapua7sBFKU0TgzojQD/llhupOefPOC4q4DpcS03hr+rVf7D2zmsctV5LbtHLcJJU4KvcqJ58/Of3iwW7AZUQH7pFQH4ZSI03eN1ng==

