



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 5G 128GB Starlight
营销名称: iPhone 14
颜色: Starlight
RAM: 6GB
序号: YPFM7KVHRV
名称: iPhone 14 5G 128GB Starlight
IMEI: 358397766498271
IMEI2: 358397766065104
Wi-Fi MAC 地址: 50:a6:d8:4a:c5:e3
内部机型: MPUR3
A型号编码: A2882
固件版本: 18.0.1
区域: TA/A
UUID: 0000811000014C2A1E85A01E
ECID: 00014C2A1E85A01E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:358397766498271, 128GB

电池信息

序号:	F8Y40161FC7231LBL	生产日期:	202401
充电次数:	44	容量:	3305 / 3259 mAh
损耗程度:	0%	充电量:	94%
健康水平:	100%	温度:	31°C
Apple健康指标:	112		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 31 39 34 33 42 30 35 37 41 00		不适用
后置摄像机	38 CD 04 18 09 25 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF40878XUP17RQUB		不适用
后置超宽摄像头	38 D1 34 19 14 39 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM404427QN169M1B		不适用
电池	F8Y40161FC7231LBL		不适用
芯片板	YPFM7KVHRV		不适用
排线	46 57 50 33 34 39 37 35 4A 32 42 51 39 34 38 43 43 00		不适用
前置摄像机	47 25 02 79 CE 38 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W40460ZY81CYF4Q		不适用
前红外摄像机	C5 34 D0 4D 25 82 F3 F2		不适用

前红外摄像机模块	F8P40561C2Z15F3B0	不适用
LCD	G9P4072E86H1502AC+A1000000 0000000001A0+FXT31970F0715Y9 9Z+3506127600012100146450398 3+4071E0000000PH000000JE23C E0719BN00000000000000000000 00000000000000LY8M0451315R S3A0032002	不适用
LCD-玻璃	FXT31970F0715Y99Z+3506127600 0121001464503983	不适用
光传感器	30 33 31 31 39 34 33 42 30 35 37 41 00	不适用
MLB	FJ641070A8K1JRFA	不适用
未加工面板	G9P4072E86H1502AC+A1000000 0000000001A0+FXT31970F0715Y9 9Z+3506127600012100146450398 3+4071E0000000PH000000JE23C E0719BN00000000000000000000 00000000000000LY8M0451315R S3A0032002	不适用
振动器电动机	GH940513ECQ1FVDA5+MQCB1D	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.0.1
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头(辅助):	成功	前置摄像头(辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:05:03

报告详细信息

报告 UUID: f4bbe277-b06d-4ae1-87ed-4ecd3e581c72
报告日期: 2025-07-24 11:35:50 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名:

mQLf1eoeS+mc/9daqwDLqH/UzzKMCKBodRXPH4hmthf5wYxAsZheWtp9FMpV+ca9qWP/ZNxxcNmFuSRal992nNrN/PGrgpzeyK+fcP/J5N64sFWiDFJMHt6PDt76f0Ww4CY1BbH2gzjwWcZ9cayHYZ6h0DBbllZQlg4z8XBOfKBfmWku+Y70MoN00chqhSZiAIVRV2w3V0RGhkZkNiS2IG13sSMFV76TwK8OE0xtNBuDho4pc7JGiokXlcSQp+Vu9ITvLxV/NkqAAz/nVgQlJaYy5uCyZToG6H4MZfsUQRl/80Taj3EX2axSqB01bx7vthd++DC1IzArM0Iw==