



硬件报告

客户详细信息	客户名称：smartmobile	客户所在地：Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商：Blancco	擦除技师：cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple
营销名称：	iPhone 14 Pro
颜色：	Deep Purple
RAM：	6GB
序号：	D9GN4Y3DWT
名称：	iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple
IMEI：	354256833572324
IMEI2：	354256833716152
Wi-Fi MAC 地址：	f0:1f:c7:b5:c7:c5
内部机型：	MQ1F3
A型号编码：	A2890
固件版本：	18.6.2
区域：	TA/A
UUID：	00008120001E10E00EC0C01E
ECID：	001E10E00EC0C01E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	已锁定
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:354256833572324, 256GB

电池信息

序号：	FG9044204KYQ68C30	供应商：	F
生产日期：	202044	充电次数：	0
容量：	3410 / 3181 mAh	损耗程度：	0%
充电量：	66%	健康水平：	100%
温度：	31°C	Apple健康指标：	81

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 43 32 39 41 32 36 30 32 00		不适用
后置摄像机	26 6B 66 16 04 78 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82454GA9R12J51D		不适用
后置超宽摄像头	24 CB 33 15 04 99 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL24420W2015FY1R		不适用
后视摄像机	24 CE 16 17 09 25 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF24719TKE15F98W		不适用
电池	FG9044204KYQ68C30		不适用
芯片板	D9GN4Y3DWT		不适用
前置摄像机	89 25 23 14 CE 23 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF24447X641CX81L		不适用
前红外摄像机	C5 24 91 61 96 16 EF 0B		不适用

前红外摄像机模块	F8P24141C0S15F2J9	不适用
LCD	G9P2461WNCP14YCAX+A1000000 0000000001B0+FXR23852SAM1T RJ940000000000000000000000 000+2461W0000000PS000000JCB 3KG2969BO0000000000000000 00000000000000PUHC2K4450W VQRS9A0013012	不适用
LCD-玻璃	FXR23852SAM1TRJ940000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 43 32 39 41 32 36 30 32 00	不适用
MLB	G2C252210TE1JTKC	不适用
未加工面板	G9P2461WNCP14YCAX+A1000000 0000000001B0+FXR23852SAM1T RJ940000000000000000000000 000+2461W0000000PS000000JCB 3KG2969BO0000000000000000 00000000000000PUHC2K4450W VQRS9A0013012	不适用
振动器电动机	GH72453CH381FMM88+XPB2XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.6.2
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.19'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： **成功**

测试时间： 00:05:28

报告详细信息

报告 UUID： 00317bbd-aac2-4b18-ac9a-21c8397f0e49
报告日期： 2025-09-24 17:25:54 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9
数字签名：

HqY2zAwGP4VXPCKHfaNZ5XJSuYTr1VIO56cLLSnffA03spPNxiBsd5Yn8pmD4oqim7VaPP1zmgZGDAtNUyYyLloKDyYd3E37GbJT26Atu6h2HorglQOSwL7W75ugriaHJrSMitRa6lFEiW5r8mECr8hKT9m3WP1r6Y4GL23brY5ncw+gIMqT+KF+McH9LVBit0qYqarHd6kG87p/3kKLl1SZ1EfCnPe6ESdlTnr6MzR0/aAouxVRd4dm1d7WgL3PwO6ucXpNSXXNGg+VmTTMqso7iEwXVot+//NrXbjgTe+fq86cBW2eML/Ufob0rlV7s1UgXsSEpB2rN4w0w==