



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商: Blancco	擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 Pro 5G 128GB Deep Purple
营销名称:	iPhone 14 Pro
颜色:	Deep Purple
RAM:	6GB
序号:	RP2R303JX0
名称:	iPhone 14 Pro 5G 128GB Deep Purple
IMEI:	351740762132187
IMEI2:	351740762290886
Wi-Fi MAC 地址:	f0:1f:c7:aa:43:84
内部机型:	MQ0G3
A型号编码:	A2890
固件版本:	18.4.1
区域:	TA/A
UUID:	00008120000954A43E28C01E
ECID:	000954A43E28C01E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:351740762132187, 128GB
SIM卡:	IMSI: 466924254751650, ICCID: 89886920042547516505, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y24650BCG217W7S	生产日期:	202246
充电次数:	939	容量:	2718 / 3181 mAh
损耗程度:	15%	充电量:	81%
健康水平:	85%	温度:	34°C
Apple健康指标:	184		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 42 32 43 36 37 32 31 30 00		不适用
后置摄像机	25 CC 47 09 01 69 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82442N4BF12J51A		不适用
后置超宽摄像头	24 CA 93 17 14 96 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL24277F3H15FY10		不适用
后视摄像机	23 D3 56 20 05 92 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2432GAMQ15F94Z		不适用
电池	F8Y24650BCG217W7S		不适用
芯片板	RP2R303JX0		不适用
前置摄像机	75 04 12 42 CC 24 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W25031M5A1CX743		不适用

前红外摄像机	C5 24 96 65 75 92 F1 0A	不适用
前红外摄像机模块	F8P2473075915F2J2	不适用
LCD	G9P2487ZE2X14YCA6+A10000000 000000001B0+FXP24271QBW1TR J9E000000000000000000000000000000 00+2487T0000000P9000000ICBS K52194BO000000000000000000000000 00000000000000PYHCBK32404Q6 RS9A0013012	不适用
LCD-玻璃	FXP24271QBW1TRJ9E000000000 00000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 42 32 43 36 37 32 31 30 00	不适用
MLB	G2C253208851JTJC	不适用
未加工面板	G9P2487ZE2X14YCA6+A10000000 000000001B0+FXP24271QBW1TR J9E000000000000000000000000000000 00+2487T0000000P9000000ICBS K52194BO000000000000000000000000 00000000000000PYHCBK32404Q6 RS9A0013012	不适用
振动器电动机	GH72467A79M1FMM8L+XPB2XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:07:28

报告详细信息

报告 UUID： d69aae88-b4a4-4593-9b96-fcfe8c0efa51
报告日期： 2025-05-15 10:58:12 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7
数字签名：

hQfGLR2fgDDqFzJKrjpyEY1DkqWIDSOTkApz+FuTQYagcGy2VH7S9eYUxyt0c7Zlvi9UEQxuhSNUujvAdKhejxulnB55XEF2RN4Pka1mmrVmyllGR89ronqcJBgPK/oMhr3f5kF5Zsurkzr18ZvaaLFYzqbXJRHrcwHuOy3kpkPOY
RXLkwiKCRPr2zCrRD5fDuB+O+q8iPTDwzRnGIlMBd74R/nsauhTjsDdmnwVLkv2R4KAlbgqijYHktqGTdC/poBNT3IKBd8Q+zAQXKFI121KhBeCnG9GTEsy6XIGbPvcWnxE8g+VvAA5y12E6sln1Oocuf8cQMxG+KpvfJ5A==