



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Midnight
营销名称: iPhone 13
颜色: Midnight
RAM: 4GB
序号: NW9M36X2QY
名称: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Midnight
IMEI: 353187655121430
IMEI2: 353187655295697
MEID: 35318765512143
Wi-Fi MAC 地址: 04:68:65:22:08:af
内部机型: MLPF3
A型号编码: A2633
固件版本: 18.5
区域: TA/A
UUID: 00008110001808E12E22801E
ECID: 001808E12E22801E
查找我的iPhone: **解锁 (硬件)**
MDM状态: **已锁定**
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353187655121430, 128GB
SIM卡: IMSI: 466977000909217, ICCID: 89886972006706953012, 插槽: 1

电池信息

序号:	FG9137420T018FN5P	生产日期:	202137
充电次数:	1480	容量:	3029 / 3208 mAh
损耗程度:	6%	充电量:	46%
健康水平:	94%	温度:	39°C
Apple健康指标:	158		

设备组件

所有已验证的组件: **通过**

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 33 36 41 35 37 44 37 30 00		不适用
后置摄像机	13 CC 30 10 05 21 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81402FM6UQ59T1Y		不适用
后置超宽摄像头	14 CD 69 18 11 57 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF1394R42MQ59R1Y		不适用
电池	FG9137420T018FN5P		不适用
芯片板	NW9M36X2QY		不适用
排线	46 57 50 31 33 32 33 34 4E 39 42 51 39 34 38 44 4B 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FA 1B 69 70 A8		不适用

前置摄像机模块	DNM13955TLU0KG12Y	不适用
前红外摄像机	C5 14 58 55 74 4B 07 14	不适用
前红外摄像机模块	DN81406C63TQ1Q9D3	不适用
LCD	G9Q1392BPQAPR5QA5+A200000 000000000201+GLD13243KEE17 VP94+03012249000136001173585 263+00000000000000000000AB9 GL91436BJ000000000000000000 0000000000000000AP5J365H6C KNJ4A0002011	不适用
LCD-玻璃	GLD13243KEE17VP94+030122490 00136001173585263	不适用
光传感器	30 33 31 38 33 36 41 35 37 44 37 30 00	不适用
MLB	C07142700HV0X7LB	不适用
未加工面板	G9Q1392BPQAPR5QA5+A200000 000000000201+GLD13243KEE17 VP94+03012249000136001173585 263+00000000000000000000AB9 GL91436BJ000000000000000000 0000000000000000AP5J365H6C KNJ4A0002011	不适用
振动器电动机	FTN13022J1W03398A+MPA2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:06:47

报告详细信息

报告 UUID: 34bc92cc-1b35-46b8-bd80-163bca87a112
报告日期: 2025-07-31 11:10:20 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1

数字签名:

MnsK3aZGy7u1vrP+yLNZdcmrNt11vYxplzOfk9BKj/KMKj8K2SsQU1gqlr/E8GUORG2Oet93AQWYawnnTCExCVeE5E8/6llkZ/HCLoNU+aV/zaNTSw4dDdMBvLmVGt9knRf6Hlexq0fIBNCjWug4v+L2mqmdjx4o8PLF07qzNp+aH
DNCxM/DIXgPeh+ubRyz8dTmuyzoE+wuwE19pqbe/0ESPYY9aEVsYHEc13wbFknk1TT4z88i8cKWP5ugJKm6TvUkm3UwPC5OZUCdHaLA5yi3ZSjE9YV5LpxnldqcUlerNL3/rLhEiJhhMfF+uOSYR9wyzPRF1XIVAYAK8w==