



硬件报告

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam008@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
 机箱类型: Mobile Device
 机型: iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 256GB Pacific Blue
 营销名称: iPhone 12 Pro Max
 颜色: Pacific Blue
 RAM: 6GB
 序号: G0NF4TFX0D56
 名称: iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 256GB Pacific Blue
 IMEI: 353854136303586
 IMEI2: 353854136522227
 MEID: 35385413630358
 Wi-Fi MAC 地址: 54:09:10:11:43:0d
 内部机型: MGDF3
 A型号编码: A2411
 固件版本: 18.5
 区域: TA/A
 生产日期: 202104
 UUID: 00008101001A20141EBA001E
 ECID: 001A20141EBA001E
 查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
 MDM状态: [已锁定](#)
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353854136303586, 256GB

电池信息

序号:	F5D05213C86Q4C09T	生产日期:	202052
充电次数:	1724	容量:	3502 / 3666 mAh
损耗程度:	5%	充电量:	46%
健康水平:	95%	温度:	29°C
Apple健康指标:	139		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 43 36 36 34 32 39 33 00		不适用
后置摄像头	06 CA 21 12 02 92 00 00		不适用
后置摄像头模块	DN80533DYETH1HW3N		不适用
后置超宽摄像头	08 D0 94 20 05 87 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN80533DS45MR261H		不适用
后视摄像机	06 CE 98 03 10 10 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN80534JGMRKDH71E		不适用
电池	F5D05213C86Q4C09T		不适用
芯片板	G0NF4TFX0D56		不适用
排线	46 57 50 30 35 30 33 54 41 34 43 4D 56 46 59 33 44 00		不适用

前置摄像机	28 28 B1 55 51 94 11	不适用
前置摄像机模块	F0W101400URN0DP7T	不适用
前红外摄像机	C5 04 D6 5D 44 07 E5 F9	不适用
前红外摄像机模块	DNM05221QM4N9646J	不适用
LCD	G9Q0517WNN9MRY1AS+A100000 0000000000220+FXG03660LVEN7 7F76+40032309000133001071609 263+0000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 0000000000000000HY6H4630A2XM H7A0000111	不适用
LCD-玻璃	FXG03660LVEN77F76+400323090 00133001071609263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 43 36 36 34 32 39 33 00	不适用
MLB	F3X103703J1PV1MC	不适用
未加工面板	G9Q0517WNN9MRY1AS+A100000 0000000000220+FXG03660LVEN7 7F76+40032309000133001071609 263+0000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 0000000000000000HY6H4630A2XM H7A0000111	不适用
振动器电动机	GH9102147FXM8RWAM+XP5DC1	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
 操作系统版本: 18.5
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功
总体:	成功		

测试时间: 00:07:40

报告详细信息

报告 UUID: 77b356d1-f80b-464b-90bc-32c71149f8b9
 报告日期: 2025-05-29 14:55:55 (+0800)
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
 数字签名: c01ZF40TLmA2slW0Lo8BQeAshUjYcpYQ4oU43aax7RuZra7vnYF8coHfsd+ycf9sLjHpqPfoQlIAmx1bCwlm245jzIX1T1+O7cw63R+68olHvDIX2wR98PvBodS96ltfJ2qTzjnIu47LaNa1nRwQusX2fJLmugyKvCdZxts9HaE3Iu+tBlszg+kXpcJ3m1Em+nUTUB0JP2GjkygXIEV4pnviuGxKRRaDtEcuVA8qjslT0MNL5H+FL+KhtEk0T6+Tk6ELbMhrJdZ7JgnA+2kbtKPFClSUEryYKJ8GLObCaxWFxAjFES6Gw5FFXBk8J/mQ9+94CgpuZlOavNQ==

