硬件报告



客户详细信息客户名称: smartmobile客户所在地: Taiwan运营商详细信息擦除提供商: Blancco擦除技师: QC002

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone SE 2nd Gen GSM+CDMA 128GB White

营销名称: iPhone SE 2nd Gen

颜色: White RAM: 3GB

序号: FFWD33ASPLK3

名称: iPhone SE 2nd Gen GSM+CDMA 128GB White

IMEI: 356797110296994 IMEI2: 356797110449510 MEID: 35679711029699 Wi-Fi MAC 地址: 14:c8:8b:78:07:b8

内部机型:MXD12A型号编码:A2296固件版本:17.6.1区域:TA/A

原产国: Fremont USA 生产日期: 202029

UUID: 00008030000E34A40200402E

ECID: 000E34A40200402E

查找我的iPhone: 解锁 (**硬件**) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商,序号: IMEI:356797110296994,128GB

SIM卡: IMSI: 466977000500375, ICCID: 89886972006702864593, 插槽: 1

电池信息

序号: FG93067017VN2YLA3 生产日期: 202306

充电次数: 720 容量: 1516 / 1810 mAh

Apple健康指标: 333

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件当前原件与原件相同环境光传感器32 33 2D 30 45 30 35 34 37 34 37不适用

00

后置摄像机 09 2C 52 52 03 66 8B CA 不适用 后置摄像机模块 GCF02750ZJJM7C02U 不适用 电池 FG93067017VN2YLA3 不适用 芯片板 FFWD33ASPLK3 不适用 58 2C 06 C1 12 4B 92 09 前置摄像机 不适用 前置摄像机模块 G8R0263Q089HQHC9G 不适用 LCD F7C0262G286MJKQAY+J138DL16 不适用

> 44AGA1J11+D54F0106BBBA0BP6 W321+DTW05T09JLPG6GAMP15

06A

LCD-玻璃 FXR02146F5JJ0FG9Q+01025125 不适用

779158074642793743

光传感器 32 33 2D 30 45 30 35 34 37 34 37 不适用

00

MLBC7H028509T2MWPPAL不适用NVME0b200adb20385a6e不适用

未加工面板 F7C0262G286MJKQAY+J138DL16 不适用

44AGA1J11+D54F0106BBBA0BP6 W321+DTW05T09JLPG6GAMP15

06A

触摸ID 02 19 60 70 54 31 4C 2D 7C 65 B8 不适用

9F 0C 02 00 BF

iOS附件 212220A912909201F61A2EC71E4 不适用

39125

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 17.6.1 1: 'Blancco Mobile Diagnostics','4.15'

硬件检查

WiFi: 成功 蓝牙: 成功 扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: LCD 背光: 成功 成功 加速计: 成功 相似度: 成功 指南针: 成功 USB: 成功 振动: 成功 Home 键: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 气压计: 静音键: 成功 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功 指纹: 成功 电池损耗: 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功 自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:02:40

报告详细信息

报告 UUID: a4be5db2-56a4-4483-853a-50a080595495

报告日期: 2024-10-16 02:50:21 (+0000)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5

数字签名: