



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: QC006

自定义字段

_ro.imei_match.status:

check_ok

硬件详细信息

制造商:

Vivo

机箱类型:

Mobile Device

机型:

V2105

营销名称:

V2105

RAM:

12GB

序号:

15576190380011Z

名称:

V2105

IMEI:

862991058946697

IMEI2:

862991058946689

已获得根权限:

Not rooted

MEID:

A00000F11A6B25

Wi-Fi MAC 地址:

fc:1d:2a:a9:17:dc

内部机型:

V2105

固件版本:

TP1A.220624.014

FRP:

解锁

MDM状态:

解锁

磁盘:

未知供应商, 序号: IMEI:862991058946697, 256GB

电池信息

容量:

- / 4380 mAh

充电量:

60%

温度:

25°C

软件信息

操作系统名称:

Android

操作系统版本:

13

1: 'Blanco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.2.2'

2: 'Blanco Mobile Diagnostics', '4.12'

硬件检查

WiFi:

成功

麦克风:

成功

接收器:

成功

摄像机闪光灯:

成功

LCD彩色:

成功

LCD 背光:

成功

相似度:

成功

USB:

成功

音量键:

成功

返回键:

成功

AGPS:

成功

前置摄像头（辅助）:

成功

陀螺仪:

成功

蓝牙:

成功

扬声器:

成功

耳机:

成功

电池充电:

成功

触摸:

成功

加速计:

成功

指南针:

成功

振动:

成功

屏幕锁定键:

成功

最近/菜单键:

成功

摄像头（辅助）:

成功

指纹:

成功

自动旋转:

成功

总体：成功

测试时间：00:02:00

报告详细信息

报告 UUID：96981245-cd87-4d29-a0f4-558238e347e5
报告日期：2024-02-01 02:25:20 (+0000)
软件版本：Blanco Mobile Diagnostics and Erasure 5.2.2
数字签名：

Q1MpXqge4MQMYAStdVfgndjzvFcOlJJJaUkk7ZnwWguTVSMNxcBeTZsolDLwJ8yYlZGEjeTsjzUpbEd5OlZ2Gc4pVb77yglvFLvB8L6NijlS8CZyOcJGHsBmxNGtW*GK/I9D+4Oq0uMN2lNuC.JHzDkBva6DBtUlyMQvykwtOa8tjl8BwOS2rMS/QMqcpyccKnThnJnX1haKOfyysiEu/ioPulBL88DkJt2LLqN99orDwFMSwlfRcRX2oWNB9Co4prDo9B9CAiMSxQNfaldsJPfPHAyGuV5OWy137KfsNmqx1lq/Q59cVVGz9QDNdqs0cFYzvghYKVaNIkByLVxM6A==

操作员

监察员