



硬件报告

客户详细信息

运营商详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商:

Apple, Inc.

机箱类型:

Mobile Device

机型:

iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 128GB Pacific Blue

营销名称:

iPhone 12 Pro Max

颜色:

Pacific Blue

RAM:

6GB

序号:

F2LFR1W90D52

名称:

iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 128GB Pacific Blue

IMEI:

350888746622129

IMEI2:

350888746845811

MEID:

35088874662212

Wi-Fi MAC 地址:

94:5c:9a:1c:99:57

内部机型:

MGDA3

A型号编码:

A2411

固件版本:

26.0.1

区域:

TA/A

原产国:

Foxconn Zhengzhou, China

生产日期:

202122

UUID:

00008101000A61990C89001E

ECID:

000A61990C89001E

查找我的iPhone:

解锁 (硬件)

MDM状态:

已锁定

磁盘:

未知供应商, 序号: IMEI:350888746622129, 128GB

SIM卡:

IMSI: 466977002098453, ICCID: 89886972203701175374, 插槽: 1

电池信息

序号:

F5D0413CYGN02JK7K

供应商:

F

生产日期:

202041

充电次数:

0

容量:

4530 / 3666 mAh

损耗程度:

0%

充电量:

64%

健康水平:

100%

温度:

30°C

Apple健康指标:

81

设备组件

所有已验证的组件:

通过

组件

当前

原件

与原件相同

环境光传感器

31 33 31 30 32 30 42 30 43 36 35
34 00

不适用

后置摄像头

09 CB 92 03 10 71 00 00

不适用

后置摄像头模块

DN81166K329H1HW38

不适用

后置超宽摄像头

0A CE 29 03 05 44 00 00

不适用

后置超宽摄像头模块

DN81171E17NMR2614

不适用

后视摄像头

0C CC 02 01 07 65 00 00

不适用

后视摄像头模块

DN81181B92EKDH71X

不适用

电池

F5D0413CYGN02JK7K

不适用

芯片板	F2LFR1W90D52	不适用
排线	46 57 50 30 32 39 33 5A 59 57 4E 4D 56 46 59 37 4B 00	不适用
前置摄像机	28 28 B1 5A 7E 28 FD E3	不适用
前置摄像机模块	F0W11820BWTN0DP23	不适用
前红外摄像机	C5 05 15 59 95 C5 F9 08	不适用
前红外摄像机模块	DNM11511YMLN9645Q	不适用
LCD	G9Q1192XG4CMRY1AU+A100000 0000000000110+GR910522V2WN 77F7K+4006626300013700103159 2263+0000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000 0000000000000000LYBJ1630RGH ML9A0000111	不适用
LCD-玻璃	GR910522V2WN77F7K+40066263 000137001031592263	不适用
光传感器	31 33 31 30 32 30 42 30 43 36 35 34 00	不适用
MLB	F3X10961ADEPV1KC	不适用
未加工面板	G9Q1192XG4CMRY1AU+A100000 0000000000110+GR910522V2WN 77F7K+4006626300013700103159 2263+0000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000 0000000000000000LYBJ1630RGH ML9A0000111	不适用
振动器电动机	GH911835EHNM8RWAT+XQ5DC2	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
 操作系统版本: 26.0.1
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19.0.1'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功
总体:	成功		

测试时间: 00:08:59

报告详细信息

报告 UUID: 511cedbf-342c-4397-9f28-07827531ac23
 报告日期: 2025-11-13 11:07:22 (+0800)
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.3
 数字签名: T+QXtjfhSHJkqnhLi6uqSMwsVv5u+FjTntDWicsZiizZthZyyUhQYVnAKSxxelXWlz+40mj+F6aJRtk+CidqZzrCivp7ymnvHtYiJJsQaZ19a4k26PLnqn928Jn1bWJDMcB4HJX9xRdbODjiTzPRY+KiYjvQCYFo8wpYsU4eVZWmIh41MCx1h67mZ03tvLH4FBbR58MX72BDjWoy+eXSOHwZ/iguP1AVt6ur7+NcdJeeMuCWhmTe3jbslWd3amw8lyXb01qh1AxmuMTxjC8jhJww7x9B8R770sAqkLtaghgc6g2iQ2n1Q3etEwdKkyf2qLPTxxoXeMzKhnZqLaQ==

操作员

监察员