



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: TAIWAN
运营商详细信息	擦除技师: cyqcteam007@gmail.com	

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight
营销名称:	iPhone 13
颜色:	Starlight
RAM:	4GB
序号:	HRVWN7XYXK
名称:	iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight
IMEI:	358774500748684
IMEI2:	358774500683352
MEID:	35877450074868
Wi-Fi MAC 地址:	4c:79:75:e9:85:fe
内部机型:	MLPG3
A型号编码:	A2633
固件版本:	18.4.1
区域:	TA/A
UUID:	00008110000939D21EBB801E
ECID:	000939D21EBB801E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:358774500748684, 128GB

电池信息

序号:	FG920250YD818FM4F	生产日期:	202202
充电次数:	631	容量:	2833 / 3208 mAh
损耗程度:	12%	充电量:	57%
健康水平:	88%	温度:	28°C
Apple最大容量 (UI) :	89%	Apple健康指标:	151

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 37 36 30 36 37 31 30 43 00		不适用
后置摄像机	16 CE 98 23 05 80 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF1524AJ0ZQ59TC7		不适用
后置超宽摄像头	18 CF 93 05 22 84 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM20250UHV0V4K2F		不适用
电池	FG920250YD818FM4F		不适用
芯片板	HRVWN7XYXK		不适用
排线	46 57 50 32 31 32 36 42 33 32 4B 51 39 34 38 41 31 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FE 33 7A F3 EC		不适用
前置摄像机模块	DNM203610F60KG11S		不适用

前红外摄像机	C5 14 D3 51 55 15 EC F6	不适用
前红外摄像机模块	DN815121S1PQ1Q95G	不适用
LCD	GH3219306N2PR5RAV+A0BK228 M12A112724480+GLD2084052817 VP9H+0A09824800013900124959 9263+00000000000000000005A4 HH47MP0ZHA522JX00000000000 200000000000000000AP1K0917R 5ENJ4A1111110	不适用
LCD-玻璃	GLD2084052817VP9H+0A0982480 00139001249599263	不适用
光传感器	30 33 31 30 37 36 30 36 37 31 30 43 00	不适用
MLB	G2C20610GRU0X7LB	不适用
未加工面板	GH3219306N2PR5RAV+A0BK228 M12A112724480+GLD2084052817 VP9H+0A09824800013900124959 9263+00000000000000000005A4 HH47MP0ZHA522JX00000000000 200000000000000000AP1K0917R 5ENJ4A1111110	不适用
振动器电动机	FTN15023U4R03398R+XQA2XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间： 00:09:31

报告详细信息

报告 UUID： 0adc74b6-2688-44be-b19f-54d8abbdaf45
报告日期： 2025-05-13 09:41:05 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

NSbZALtTXQzLmJmtziWPNMuGI53duV12shPdA6DUfP01ik8UwEU5qSwWrGpqJfoBtoh1sGxnh19y1PFbM/mJ2h2ZGfXLd5AK9JHKj/w9l6c/k13WcEjow44wztUzKNXxUYCz95tNTA4PS4J9uE4yR4wQCHo5xkUrK7fpO3nRnwFEzSQ5CAwduTedxj4GRBhuwEX9U1e8OaHAJXdBH+vbZexxU1CWJ03si8q3bUENLsLGZTo9FxlkOUr1q1hjDO0aHvQVeIHtgrQzMwgJlWVUJS0sNU+sH/Em36w+9uFsRyfes0107TTNmhlEhY9QzSNsxCmFNRkiSDTFmAe0Q==