



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 14 Pro 5G 128GB Space Black  
营销名称: iPhone 14 Pro  
颜色: Space Black  
RAM: 6GB  
序号: V6YDHP60C4  
名称: iPhone 14 Pro 5G 128GB Space Black  
IMEI: 356378584919518  
IMEI2: 356378584809875  
Wi-Fi MAC 地址: 54:eb:e9:1c:33:80  
内部机型: MPXV3  
A型号编码: A2890  
固件版本: 18.6.2  
区域: TA/A  
UUID: 0000812000101436368BC01E  
ECID: 00101436368BC01E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:356378584919518, 128GB  
SIM卡: IMSI: 466056010299430, ICCID: 89886050120022844311, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	F8Y10360TVHQ68725	供应商:	F
生产日期:	202103	充电次数:	0
容量:	3410 / 3181 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	59%	健康水平:	100%
温度:	35°C	Apple健康指标:	81

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 46 39 33 46 36 36 31 30 00		不适用
后置摄像机	27 A1 28 11 04 76 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82496JLBZ12J54U		不适用
后置超宽摄像头	24 CB 18 02 11 83 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN82446VX4R1M2K3C		不适用
后视摄像机	24 D0 66 07 13 23 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF25026XMC15F97K		不适用
电池	F8Y10360TVHQ68725		不适用
芯片板	V6YDHP60C4		不适用
前置摄像机	65 05 24 39 CB 24 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W24812LZE1CX74U		不适用

前红外摄像机	C5 24 D1 65 04 50 F8 0A	不适用
前红外摄像机模块	HNQ25246XKW15F6U1	不适用
LCD	G9P2443YDNK14YCAC+A1000000 0000000001B0+FXR23160TKB1TR J9C0000000000000000000000000000 00+2443R0000000PT000000JCAH HI0128BO0000000000000000000000 000000000000PTLCBK3671QKE RS9A0013012	不适用
LCD-玻璃	FXR23160TKB1TRJ9C0000000000 0000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 46 39 33 46 36 36 31 30 00	不适用
MLB	G2C2536006E1JTJC	不适用
未加工面板	G9P2443YDNK14YCAC+A1000000 0000000001B0+FXR23160TKB1TR J9C0000000000000000000000000000 00+2443R0000000PT000000JCAH HI0128BO0000000000000000000000 000000000000PTLCBK3671QKE RS9A0013012	不适用
振动器电动机	GH724564DCM1FMM8T+ZPB1XX	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
 操作系统版本: 18.6.2  
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:08:04

### 报告详细信息

报告 UUID: b3d109b8-a62c-43cf-8822-83101e3fc211  
 报告日期: 2025-08-26 15:22:07 (+0800)  
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1  
 数字签名:

etSgTYAg1bbqKqShEF5ZNMkLqENYckcJnK/qTicR7so/z00aCu8qCEX0iwZPd3AAkoSRnl4BTG9HsFUurLiQcoVk77RNJ0oX1IavzhBXtHnimmOn29Bh14YK7Z62az/WjIm4EGV5LfwGC8/gW0xtGIR1jkFdx3CrQpbyj6ACQIA  
 0E3t+Smexg+j0kYK9frFeNbNunnnRM9mfx07UMDUuyB2ALbcqLFNd1Qv24jaA8rZKnja4cBYbeEKG3PzPiqEnC167O/xtDjvngmD6hDiy3+8IHwdf8mOvTLb5xB7CwWBFAYZLoim4R5nppapR0vUQg2IUReXOhGL+9XA5A==