



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商: Blancco	擦除技师: cygcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone14,2
营销名称:	iPhone14,2
颜色:	Blue
RAM:	6GB
序号:	0000000000000000
名称:	iPhone14,2
IMEI:	355656660056425
IMEI2:	355656660054602
Wi-Fi MAC 地址:	30:d7:a1:23:49:a2
内部机型:	MQ9V3
A型号编码:	A2894
固件版本:	18.1
区域:	TA/TA
UUID:	00008120001E784411EB401E
ECID:	001E784411EB401E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:355656660056425, 256GB

电池信息

序号:	F5D24471UTW20J89X	生产日期:	202244
充电次数:	323	容量:	3720 / 4297 mAh
损耗程度:	14%	充电量:	94%
健康水平:	86%	温度:	29°C
Apple健康指标:	110		

设备组件

[illegible]

	000+00000000000000000000DAA VH54RR1T4QD24ERYAAW000000 020000000000000000LC7K44510 10RSBA5534444	
LCD-玻璃	FXV24442A611V3C9U0000000000 0000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 45 41 37 45 36 34 37 41 00	不适用
MLB	F3X24870K641L9YC	不适用
未加工面板	GH3247517X214YFAF+A0B62A3W 29A144713A10+FXV24442A611V3 C9U00000000000000000000000 000+000000000000000000DAA VH54RR1T4QD24ERYAAW000000 020000000000000000LC7K44510 10RSBA5534444	不适用
振动器电动机	FTN23922K8R1H5Q8T+XAP2XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:06:07

报告详细信息

报告 UUID： e2944530-fd69-494a-b89d-41ee93c1316a
报告日期： 2025-03-10 14:16:48 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

qlxNDuaGcwPNMjQsrcQPmNSvsncMkO6HU2zzxChXZNn6YgsxHnBNnwAAxGK78wQO4C6sd6oghEpXM+mDpllWRM3SQLUItSPvZPKulFpyqYSyikyF6hzExTMYDVV3sgdDJRW8bMoF3YasdlGV/jBnM5Bv9/IY7zaE51YVcKNIKWhRvcDo1RcaPuqy6j6c7uNLydWukOAVs/CsqENFPmQLYLLFLLr00xhEOF8E54Gvi7fh8nBJbyjkMP2TiumT2Rps3JTaydMlaUCTH6aH8xX3s0rRpr1xAIotKgFIWFjn3gL+GPkKspJO2aRn8A2oTBFcbkYemVI0uI8PNBQJjpqjg==