



硬件报告

客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师：QC007

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone 8 Plus GSM+CDMA 256GB Gold

营销名称：iPhone 8 Plus

颜色：Gold

RAM：3GB

序号：FD1XN1FPJCLP

名称：iPhone 8 Plus GSM+CDMA 256GB Gold

IMEI：356115097470559

MEID：35611509747055

Wi-Fi MAC 地址：f8:95:ea:ad:db:a5

内部机型：MQ8J2

A型号编码：A1864

固件版本：16.7.10

区域：LL/A

生产日期：201845

UUID：1ba8716e5c6d38343e23c60495267cfbaf54866d

ECID：001814501830E02E

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：解锁

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:356115097470559, 256GB

SIM卡：IMSI: 466891007766182, ICCID: 89886891000417161823, 插槽：1

电池信息

序号：F5D3026LRSD1202PC

生产日期：202302

容量：2959 / 2675 mAh

充电量：53%

温度：26°C

供应商：F

充电次数：0

损耗程度：0%

健康水平：100%

Apple健康指标：222

设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	23-16B5DC26		不适用
后置摄像机	09 2C 52 76 63 3D D9 AD		不适用
后置摄像机模块	GCF843314E9H9PG1T	GCF843314E9H9PG1T	匹配
后视摄像机	0A 2C 52 76 63 3F 57 3E		不适用
后视摄像机模块	GCF84333LX8H9PJ2J		不适用
电池	F5D3026LRSD1202PC	F8Y84222CDYHY65A8	未匹配
芯片板	FD1XN1FPJCLP		不适用
前置摄像机	29 28 B1 7A 7A 29 44 1B		不适用
前置摄像机模块	F0W84220TFHJ2LT90	F0W84220TFHJ2LT90	匹配
LCD	FVQ8443G4EJHLK2A1+T327GFB 776R6A1P41+R221628ASCAC0AJ 9G283+M88P1AJOM118A8N2MH ES2A	FVQ8443G4EJHLK2A1+T327GFB 776R6A1P41+R221628ASCAC0AJ 9G283+M88P1AJOM118A8N2MH ES2A	匹配
LCD-玻璃	G4L824790DDHTF999+01033126		不适用

	801159077649799748		
光传感器	23-16B5DC26		不适用
MLB	FD18446000CHNVFDD	FD18446000CHNVFDD	匹配
NVME	0b200261643c2475		不适用
未加工面板	FVQ8443G4EJHLK2A1+T327GFB 776R6A1P41+R221628ASCAC0AJ 9G283+M88P1AJOM118A8N2MH ES2A		不适用
触摸ID	02 19 10 20 D6 C0 B8 33 69 49 9B 11 07 02 00 CC	02 19 10 20 D6 C0 B8 33 69 49 9B 11 07 02 00 CC	匹配

软件信息

操作系统名称：iOS
操作系统版本：16.7.10
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.15'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	Home 键：	成功
音量键：	成功	屏幕锁定键：	成功
静音键：	成功	气压计：	成功
AGPS：	成功	摄像头（辅助）：	成功
前置摄像头（辅助）：	成功	指纹：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	自动旋转：	成功

总体：成功

测试时间: 00:07:07

报告详细信息

报告 UUID：a31fdae9-f467-4141-bd1a-849015ce9e74
报告日期：2024-11-20 04:17:05 (+0000)
软件版本：Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5
数字签名：

BfZcOOTVQpnrQB8fVjDMspPLvNMdMSgqymoyejxyUy1i87XU45SEN3NYPCOvGyarK6HlpQK7/SEQTku1EyndZn6qBXEKfdQ6Pawl4wXDxqWqMbFo+dKpkimdZQhsAr4oq84G8JPXG+YJtAjEgVbX/FQGEg2d0lg9ja3r1e167qRr
ir6BgJYV9zf/ozcXSVrPRAAK/zy1+cdt32n8Gf3D6n1BkFcvYhzlPrTU9ncmAa3OSy54gSMtTdQpfkiv9KkyUt6pjyLlOhCjy+qqshNBxcdABKMivq8a8bJZay4X/05iFksc2a2v2l7IKpnbTCD2ygszUiGN2sq92i/H8Qyg==

操作员

监察员