



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight
营销名称: iPhone 13
颜色: Starlight
RAM: 4GB
序号: XCJQGLQMDP
名称: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight
IMEI: 352691134944305
IMEI2: 352691134376573
MEID: 35269113494430
Wi-Fi MAC 地址: fc:aa:81:60:8b:8b
内部机型: MLPG3
A型号编码: A2633
固件版本: 18.4.1
区域: TA/A
UUID: 00008110000879490269801E
ECID: 000879490269801E
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)
MDM状态: 已锁定
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:352691134944305, 128GB

电池信息

序号:	F8Y148305FY18FKAE	生产日期:	202148
充电次数:	1224	容量:	3071 / 3208 mAh
损耗程度:	5%	充电量:	81%
健康水平:	95%	温度:	33°C
Apple健康指标:	205		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 31 31 30 45 31 36 37 37 00		不适用
后置摄像机	14 CA 85 12 08 36 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF1476D17YQ59TAK		不适用
后置超宽摄像头	14 6C 49 11 11 78 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF1402806DQ59R19		不适用
电池	F8Y148305FY18FKAE		不适用
芯片板	XCJQGLQMDP		不适用
排线	46 57 50 31 33 32 34 59 50 34 42 51 39 34 38 41 52 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FA 3A 68 5C 1E		不适用
前置摄像机模块	DNM146540CN0KG17H		不适用

前红外摄像机	C5 14 57 4D 86 10 F9 EE	不适用
前红外摄像机模块	F8P145714F7Q1QGHC	不适用
LCD	GVC14632F9HPR5RA2+A0E718J1 16B141213470+GLD13417EG317V P9Z+030922720001320011466002 63+00000000000000000001PAX H47MP0ZHA113A2500000000001 0000000000000000LS4J446BWU 5NL5ADDDDDDD0	不适用
LCD-玻璃	GLD13417EG317VP9Z+03092272 000132001146600263	不适用
光传感器	30 33 31 38 31 31 30 45 31 36 37 37 00	不适用
MLB	G2C15040TDY0X7LB	不适用
未加工面板	GVC14632F9HPR5RA2+A0E718J1 16B141213470+GLD13417EG317V P9Z+030922720001320011466002 63+00000000000000000001PAX H47MP0ZHA113A2500000000001 0000000000000000LS4J446BWU 5NL5ADDDDDDD0	不适用
振动器电动机	FTN137240CG03398G+XGA1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:07:04

报告详细信息

报告 UUID: 7a9c5f7e-8e71-45d8-9018-e10c1b4ddd5f
报告日期: 2025-05-20 09:43:06 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名:

aF9sp5HZJEU5PavMTSILWmzQor+NoKuKOMR/XRn9RncWcsaQYAB/gMcTHo7/UmrkfM7O+1OjuF6XU/EfQxo1H6Ru4P4iywWBYT7gbB+IzCmi7SgY/kt7dTU+O/UG4jEwV0Sw/X4Zn/uPjtnQ0Ibdewy9syHl1X99IMkZ9FcPs15vcjJBbmPk7Klev3Jnr1g9AcJCmC+f2AB/EQ/0kbihxasCCGsRkR1CU7MYDxH7xrpBaOaUOfNOQHbrOSLdAzVl6DPdGvoqF8h9tt0pMm88EytSIgLyEg+8O2Rmcg6sN98bhDaWzIKnXZtid+M3swdOri6i4Yj2cdByt1Bu/Rwg==