



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 5G 128GB Purple
营销名称: iPhone 14
颜色: Purple
RAM: 6GB
序号: H5YWMVX9DN
名称: iPhone 14 5G 128GB Purple
IMEI: 353267568932543
IMEI2: 353267568891483
Wi-Fi MAC 地址: 9c:92:4f:4e:9e:3e
内部机型: MPV03
A型号编码: A2882
固件版本: 18.5
区域: TA/A
UUID: 00008110001004A82111401E
ECID: 001004A82111401E
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)
MDM状态: 已锁定
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353267568932543, 128GB

电池信息

序号:	F8Y242505BC217X7G	生产日期:	202242
充电次数:	802	容量:	3125 / 3259 mAh
损耗程度:	5%	充电量:	95%
健康水平:	95%	温度:	31°C
Apple健康指标:	132		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 38 41 35 31 37 43 31 35 00		不适用
后置摄像机	21 CC 77 13 07 96 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL24041K3W17RRAS		不适用
后置超宽摄像头	1C D3 92 06 02 49 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM23540KFJ169M12		不适用
电池	F8Y242505BC217X7G		不适用
芯片板	H5YWMVX9DN		不适用
排线	46 57 50 32 32 35 34 36 35 4A 48 51 39 34 38 43 4E 00		不适用
前置摄像机	75 03 18 02 CB 21 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W23961XPN1CYF1Z		不适用
前红外摄像机	C5 24 58 5D 95 D3 F2 EF		不适用

前红外摄像机模块	F8P23961NXW15F3Y4	不适用
LCD	GVH24119LHH1501AJ+A1K229B0 220AB49W1100+FXG237436FJ15Y 99Y+0A0923560001310016224959 83+00000000000000000000FP8VC 52RR18CM720BAHUUW00000000 0000000000000000LQ4K395C1P RRS3AGGDCCDD	不适用
LCD-玻璃	FXG237436FJ15Y99Y+0A09235600 0131001622495983	不适用
光传感器	30 33 31 30 38 41 35 31 37 43 31 35 00	不适用
MLB	G2C24340AYJ1JRFA	不适用
未加工面板	GVH24119LHH1501AJ+A1K229B0 220AB49W1100+FXG237436FJ15Y 99Y+0A0923560001310016224959 83+00000000000000000000FP8VC 52RR18CM720BAHUUW00000000 0000000000000000LQ4K395C1P RRS3AGGDCCDD	不适用
振动器电动机	GH9241723MN1FVDA2+XGDC1D	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD 彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:04:43

报告详细信息

报告 UUID： c6c013c0-3099-485b-8ba7-d9811d81d6a0
报告日期： 2025-06-17 11:38:35 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名：

jNnyL+XKjckMvmZ6ZM6yyZlZMfX0trDInHC40XQ7uluh/IKnEaXF17BQfb5ulyLBwn7QwyDG7D99YDvf1NrKEnrUlaK6g4/47q7c10eBTdJyAi8IyaAjRNYSVU0kt1grK6IT436sEfsi2DRb9YBBM/PzVsLQW7s6qlyjWjwhdnGS7l
sel9kZfNgWL1oXNwliTm13kXD29az9RHy7v94EHd6oZJFICOGIDjs6uW9OjWBsSW+EVt8Ue+II0CPB6E1ERBovkJNmFCij6NfPETMvU0xgOyfvbLeXhsGHFQ4mMuTVIwmAW+pZPqjwSBtRzzNN9OsYP3wQKPSIlw7hKNsXNA==