



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone XS Max GSM+CDMA 64GB Gold
营销名称: iPhone XS Max
颜色: Gold
RAM: 4GB
序号: G6TX94FMKPH3
名称: iPhone XS Max GSM+CDMA 64GB Gold
IMEI: 357280099545565
IMEI2: 357280099274810
MEID: 35728009954556
Wi-Fi MAC 地址: 38:53:9c:85:2f:93
内部机型: MT522
A型号编码: A2101
固件版本: 18.5
区域: TA/A
原产国: Foxconn Shenzhen, China
生产日期: 201835
UUID: 00008020001471403E88002E
ECID: 001471403E88002E
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)
MDM状态: 已锁定
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:357280099545565, 64GB

电池信息

序号:	F5D8341D5ESJPK47L	生产日期:	201834
充电次数:	1605	容量:	2990 / 3100 mAh
损耗程度:	4%	充电量:	51%
健康水平:	96%	温度:	34°C
Apple健康指标:	94		

设备组件

所有已验证的组件:

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	33 45 2D 30 46 44 41 30 31 36 44 00		不适用
后置摄像机	10 25 01 80 0D 8F 38 2A		不适用
后置摄像机模块	DNL82970TDLJ5XN65		不适用
后视摄像机	10 25 01 80 0D 41 F9 FF		不适用
后视摄像机模块	DNL829380BRJ5Y47R		不适用
电池	F5D8341D5ESJPK47L		不适用
芯片板	G6TX94FMKPH3		不适用
排线	46 57 50 38 30 37 37 41 39 37 36 48 36 43 57 33 57 00		不适用

前置摄像机	28 28 B1 7A 58 29 30 3B	不适用
前置摄像机模块	F0W83220P1VJH863T	不适用
前红外摄像机	C5 74 D3 55 24 90 EC F8	不适用
前红外摄像机模块	FX88283CR5PJDHP4M	不适用
LCD	FXC8337DHWJJLQ91+13937103 680161083819752913+G9N8384Q CFTJ4F8AR+A1000000000000000 100+8384C59XJ6F0XQ000MPBGN D82775WSSKDRJ1C87035583A1 CYNQD0X002E00322P0R80RV331 A4A8316J6F6AA8984CRST4A	不适用
LCD-玻璃	FXC8337DHWJJLQ91+13937103 680161083819752913	不适用
光传感器	33 45 2D 30 46 44 41 30 31 36 44 00	不适用
MLB	G2C834400EDJJ027	不适用
NVME	0b2000f324306815	不适用
未加工面板	FXC8337DHWJJLQ91+13937103 680161083819752913+G9N8384Q CFTJ4F8AR+A1000000000000000 100+8384C59XJ6F0XQ000MPBGN D82775WSSKDRJ1C87035583A1 CYNQD0X002E00322P0R80RV331 A4A8316J6F6AA8984CRST4A	不适用
iOS附件	25B4C32A92778400F765F97307C EFDF5	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:07:48

报告详细信息

报告 UUID： 825d893f-b4ed-4312-b723-97cb503e334e
报告日期： 2025-07-08 17:33:28 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1
数字签名：

AaN70boBJn5o2n8D/HHGGiH6393kkg+NqV05mYIPivQgezleAX5yWleLjI3s6AOzPpoWRA0in7IE0E043e8MBCJdouAcnLwf6CZm0KKz89Ba4prMb/VgB+AgYF7e4bnVucvF1xutVwKlj1c2GkNz48HSizqbfaXiUq59uDQ9NgJWNW
W3uX6+RMGAJ17GRqJttauOaStC6X+6F6jP2GB2bFPIJdZUJNErsj7YxRJy/rjUHeW3UVD0oPQyj6wjz2xnaZzhjtkz1NUqelw5RFtslTI/owqnUPFeb+wgIohRiU/wURiBAIzsRB8gJRJF0eFOqWna5FlpGKtbSek1xhg==

