

硬件报告



客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商：Blancco

擦除技师：cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone 13 GSM+CDMA 256GB Starlight

营销名称：iPhone 13

颜色：Starlight

RAM：4GB

序号：LYYF9QH2YX

名称：iPhone 13 GSM+CDMA 256GB Starlight

IMEI：351843191204161

IMEI2：351843191423415

MEID：35184319120416

Wi-Fi MAC 地址：1c:71:25:b4:c7:3a

内部机型：MLQ73

A型号编码：A2633

固件版本：18.3

区域：TA/A

UUID：00008110001669093CD1801E

ECID：001669093CD1801E

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：解锁

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:351843191204161, 256GB

电池信息

序号：FG9152213N718FM4G

生产日期：202152

充电次数：1092

容量：3044 / 3208 mAh

损耗程度：6%

充电量：57%

健康水平：94%

温度：32°C

Apple健康指标：187

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 33 34 46 31 36 36 37 45 00		不适用
后置摄像机	14 6B 88 01 09 69 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL14950A0WQ7172Z		不适用
后置超宽摄像头	15 CE 43 19 18 12 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM14852DDX0V4K1J		不适用
电池	FG9152213N718FM4G		不适用
芯片板	LYYF9QH2YX		不适用
排线	46 57 50 31 34 32 35 5A 4E 47 42 51 39 34 38 41 4B 00		不适用
前置摄像机	28 28 B1 5A E5 29 25 AF		不适用
前置摄像机模块	F0W14920LQFQ7GJ5S		不适用
前红外摄像机	C5 14 99 51 04 0D EE F2		不适用
前红外摄像机模块	DN814867EZWQ1Q9PZ		不适用
LCD	GVC14952G6QPR5RAS+A0BK1AU G09A147412470+FXT143504P617		不适用

	VP9S+0A01626800014000102361 3263+00000000000000000007PB RH47MP0ZHA717JML0000000000 200000000000000000LS6J465710 SNL5ADDDDDC0	
LCD-玻璃	FXT143504P617VP9S+0A0162680 00140001023613263	不适用
光传感器	30 33 31 30 33 34 46 31 36 36 37 45 00	不适用
MLB	G2C20130Q6S0X7MB	不适用
未加工面板	GVC14952G6QPR5RAS+A0BK1AU G09A147412470+FXT143504P617 VP9S+0A01626800014000102361 3263+00000000000000000007PB RH47MP0ZHA717JML0000000000 200000000000000000LS6J465710 SNL5ADDDDDC0	不适用
振动器电动机	FTN133128E403398Z+MGA1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.3
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:04:59

报告详细信息

报告 UUID： 26125505-9c44-4160-9aa6-85bc6a67f61
报告日期： 2025-03-14 17:41:06 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

Y8ikfQ2sC2qy99qtoffBe9bhtlb71WxucaKvcaJbdZPvbpTwM8wfd02KLzTiHtsibHm3cje9i+NOCQRcgllWzvs1Tnooq0NLy/Fozu5jWlXk00E5+B/KhNZJLX7enk55GiGWhUOSVhN9opCd2XFWaXnYv4AOyYvQOu8t9oLcSxEAWU2
xjIO2+MIWui7+0FUbhDT1BJv+YnOicalqNovpKQhVGyTj/Ev2rO3Ptl.dyb7bD21PC3YhKtaf9pY/PHX6byKi3rVmqDHtcHWWaCgOTfLhP8wjOl4mSxU4MB77xWj/05u9orWZnTkqpNXpyqV8txbWljrM8m1Nv8iNKjStoVjEg==